
Inhaltsverzeichnis

Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. August 2009, 22:25 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Activity Blog](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 10. August 2009, 20:03 Uhr
(Quelltext anzeigen)

[Oe6vhf](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 17:

– Ausbau HAMNET Süd, VHF-**06**-08-2009

Änderungswünsche an der Karte ->OE6VHF

Zeile 17:

+ Ausbau HAMNET Süd, VHF-**10**-08-2009

Änderungswünsche an der Karte ->OE6VHF

Version vom 10. August 2009, 20:03 Uhr

Status in OE4 \- OE6 \- OE8

- Arbeitsgruppe für Hamnet Süd (Verteilt über OE4, OE6 und OE8)
- Netzaufbau der südlichen Region
- Einbringen von Inhalten

OE4: OE1RBU Roman, OE4KOB Roman, (Support OE6RKE)

OE6: OE6PWE Wolfgang, OE6RKE Robert, OE6WSF Walter, OE6VHF Jörg

*OE6XKR: OE6RKE | OE6XWR: OE6MKD, OE6WUD | OE6XRR: OE6PWE | OE6XZG: OE6PWE |
OE6XVR: OE6TQG, OE6CUD, OE6VHF | OE6XKG: OE6HEF, OE6KIG | OE6XFE: OE6RKE |
OE6XAD: OE6THH, OE6PWD |*

OE8: OE8FKQ Franz, OE8MNK Norbert, OE8MOK Martin, (Support OE6RKE)

Ausbau HAMNET Süd, VHF-10-08-2009

Änderungswünsche an der Karte ->OE6VHF

Datei:backbone sued 0809 VHF.gif

Activity Blog

- 09.08.09

Zwischenzeitliche Abschaltung vom HAMNET am xvr, da Störungen nicht beseitigt werden konnten [oe6tqg] Patch aller Mikrotiks auf 3.28 und Verwendung voller SSIDs auf allen Süd Knoten [oe6rke] BGP und pptp Integration von OE3XAR in das HAMNET, damit auch erste OE3er Station erreichbar [oe6rke]

- 08.08.09

Antennenmontage und erster Testrun am Stradnerkogel oe6xvr, Behandlung von Störungsquellen am 70er Relais [oe6tqg, oe6vhf] Kabelrangierarbeiten am OE3XAR und damit ging erste OE3er Station online [oe3cjb]

- 06.08.09

Tausch und Upgrade Linksys WRT oe8xdr-15, Testlauf Cam Dobratsch, Halterungstausch für bessere Windlast, Verkabelungs und Wartungsarbeiten [oe8bck, oe8mok, oe8mnk]

- 03.08.09

Wartung OE6XKR (CAM Aufschaltung und Mesh Antenne), Konfiguration BGP oe6xkr, oe6xwr, oe6xkg, oe8xhr, oe8xdr, Firmware Update [oe6rke]