

Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. August 2009, 20:03 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe6vhf (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 13. August 2009, 20:46 Uhr
(Quelltext anzeigen)
Oe6vhf (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 24:

== Activity Blog ==

Zeile 24:

== Activity Blog ==

- + *10.08.09
- + OE6XVR wieder in Betrieb. Störungen konnten beseitigt werden.
- + Hierzu hat OE6VHF einen Erdungskit für die CAT5E Kabel hergestellt, OE6TQG hat ihn zusammen mit OE6RKE montiert.
- + Somit warten wir auf die Anbindung von OE4 am OE6XVR und OE3 am OE6XWR [oe6vhf]

*09.08.09

*09.08.09

Version vom 13. August 2009, 20:46 Uhr

Status in OE4 \- OE6 \- OE8

- Arbeitsgruppe für Hamnet Süd (Verteilt über OE4, OE6 und OE8)
- Netzaufbau der südlichen Region
- Einbringen von Inhalten

OE4: OE1RBU Roman, OE4KOB Roman, (Support OE6RKE)

OE6: OE6PWE Wolfgang, OE6RKE Robert, OE6WSF Walter, OE6VHF Jörg

OE6XKR: OE6RKE | OE6XWR: OE6MKD, OE6WUD | OE6XRR: OE6PWE | OE6XZG: OE6PWE |
OE6XVR: OE6TQG, OE6CUD, OE6VHF | OE6XKG: OE6HEF, OE6KIG | OE6XFE: OE6RKE |
OE6XAD: OE6THH, OE6PWD |

OE8: OE8FKQ Franz, OE8MNK Norbert, OE8MOK Martin, (Support OE6RKE)

Ausbau HAMNET Süd, VHF-10-08-2009

Änderungswünsche an der Karte ->OE6VHF

Datei:backbone sued 0809 VHF.gif

Activity Blog

- 10.08.09

OE6XVR wieder in Betrieb. Störungen konnten beseitigt werden. Hierzu hat OE6VHF einen Erdungskit für die CAT5E Kabel hergestellt, OE6TQG hat ihn zusammen mit OE6RKE montiert. Somit warten wir auf die Anbindung von OE4 am OE6XVR und OE3 am OE6XWR [oe6vhf]

- 09.08.09

Zwischenzeitliche Abschaltung vom HAMNET am xvr, da Störungen nicht beseitigt werden konnten [oe6tqg] Patch aller Mikrotiks auf 3.28 und Verwendung voller SSIDs auf allen Süd Knoten [oe6rke] BGP und pptp Integration von OE3XAR in das HAMNET, damit auch erste OE3er Station erreichbar [oe6rke]

- 08.08.09

Antennenmontage und erster Testrun am Stradnerkogel oe6xvr, Behandlung von Störungsquellen am 70er Relais [oe6tqg, oe6vhf] Kabelrangierarbeiten am OE3XAR und damit ging erste OE3er Station online [oe3cjb]

- 06.08.09

Tausch und Upgrade Linksys WRT oe8xdr-15, Testlauf Cam Dobratsch, Halterungstausch für bessere Windlast, Verkabelungs und Wartungsarbeiten [oe8bck, oe8mok, oe8mnk]

- 03.08.09

Wartung OE6XKR (CAM Aufschaltung und Mesh Antenne), Konfiguration BGP oe6xkr,oe6xwr, oe6xkg,oe8xhr,oe8xdr, Firmware Update [oe6rke]