

---

## Inhaltsverzeichnis

1. ICOM ID-31E .....	6
2. Benutzer:OE1AOA .....	4

## ICOM ID-31E

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 10. März 2012, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. März 2012, 17:48 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 9:

```
<br />
```

Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist ein Firmware Update.<br />

ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet die Software zum down loaden an.<br />

-

```
<br />
```

Wer fragen zum Firmware Update hat, kann sich gerne beim OE1AOA melden.

Zeile 9:

```
<br />
```

Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist ein Firmware Update.<br />

ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet **kostenlos** die [[http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/ID-31A\\_E/release\\_e1/index.html](http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/ID-31A_E/release_e1/index.html)] Software zum down loaden] an.<br />

+

**Aktuelle Version - Firmware Update Release E1 (CPU 1.02, DSP 1.03) - 15. 12. 2011**

+

```
<br />
```

Wer fragen zum Firmware Update hat, kann sich gerne beim OE1AOA melden.

**Version vom 10. März 2012, 17:48 Uhr**

**Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E**

### Tips rund um den ICOM ID\31E

Der "ersten" ICOM ID-31E hatten eine sehr dumpfe Modulation. Einige OMs öffneten das Gerät und stachen in die Schutzfolie vor dem Mikrofon ein kleines Loch.

Davon ist abzuraten! Das Gerät verliert seine Garantie und ist danach natürlich nicht mehr wasserdicht!

Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist

ein Firmware Update.

ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet kostenlos die [Software zum downloaden](#) an.

Aktuelle Version - Firmware Update Release E1 (CPU 1.02, DSP 1.03) - 15. 12. 2011

Wer fragen zum Firmware Update hat,kann sich gerne beim OE1AOA melden.



## ICOM ID-31E: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
Visuell Wikitext

**Version vom 10. März 2012, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. März 2012, 17:48 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 9:

```
<br />
```

Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist ein Firmware Update.<br />

ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet die Software zum down loaden an.<br />

-

```
<br />
```

Wer fragen zum Firmware Update hat, kann sich gerne beim OE1AOA melden.

Zeile 9:

```
<br />
```

Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist ein Firmware Update.<br />

ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet **kostenlos** die [[http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/ID-31A\\_E/release\\_e1/index.html](http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/ID-31A_E/release_e1/index.html)] Software zum down loaden] an.<br />

+

**Aktuelle Version - Firmware Update Release E1 (CPU 1.02, DSP 1.03) - 15. 12. 2011**

+

```
<br />
```

Wer fragen zum Firmware Update hat, kann sich gerne beim OE1AOA melden.

**Version vom 10. März 2012, 17:48 Uhr**

**Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E**

### Tips rund um den ICOM ID\31E

Der "ersten" ICOM ID-31E hatten eine sehr dumpfe Modulation. Einige OMs öffneten das Gerät und stachen in die Schutzfolie vor dem Mikrofon ein kleines Loch.

Davon ist abzuraten! Das Gerät verliert seine Garantie und ist danach natürlich nicht mehr wasserdicht!

Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist

ein Firmware Update.

ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet kostenlos die [Software zum downloaden](#) an.

Aktuelle Version - Firmware Update Release E1 (CPU 1.02, DSP 1.03) - 15. 12. 2011

Wer fragen zum Firmware Update hat,kann sich gerne beim OE1AOA melden.



## ICOM ID-31E: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 10. März 2012, 17:41 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 10. März 2012, 17:48 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 9:

```
<br />
```

Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist ein Firmware Update.<br />

ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet die Software zum down loaden an.<br />

-

```
<br />
```

Wer fragen zum Firmware Update hat, kann sich gerne beim OE1AOA melden.

Zeile 9:

```
<br />
```

Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist ein Firmware Update.<br />

ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet **kostenlos** die [[http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/ID-31A\\_E/release\\_e1/index.html](http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/ID-31A_E/release_e1/index.html)] Software zum down loaden] an.<br />

+

**Aktuelle Version - Firmware Update Release E1 (CPU 1.02, DSP 1.03) - 15. 12. 2011**

+

```
<br />
```

Wer fragen zum Firmware Update hat, kann sich gerne beim OE1AOA melden.

**Version vom 10. März 2012, 17:48 Uhr**

**Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E**

### Tips rund um den ICOM ID\31E

Der "ersten" ICOM ID-31E hatten eine sehr dumpfe Modulation. Einige OMs öffneten das Gerät und stachen in die Schutzfolie vor dem Mikrofon ein kleines Loch.

Davon ist abzuraten! Das Gerät verliert seine Garantie und ist danach natürlich nicht mehr wasserdicht!

Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist

ein Firmware Update.

ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet kostenlos die [Software zum download](#) an.

Aktuelle Version - Firmware Update Release E1 (CPU 1.02, DSP 1.03) - 15. 12. 2011

Wer fragen zum Firmware Update hat,kann sich gerne beim OE1AOA melden.

