

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. MeshCom/MeshCom-Firmware | 26 |
| 2. Benutzer:OE3BIA | 8 |
| 3. Benutzer:Oe1kbc | 14 |
| 4. MeshCom | 20 |

MeshCom/MeshCom-Firmware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Januar 2022, 17:13 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 5:

```
''''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]''''
```

– **== MeshCom Firmware (beta v1.52) ==**

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

– **''''Achtung!''''**

– **''''Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.'''''**

– **''''Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).''''**

– **''''Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.'''''**

– **''''z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.bin''''
**

Zeile 5:

```
''''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]''''
```

+ **==== ''Aktuelle Firmware'' ====**

+ *** [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.65) |MeshCom Firmware (beta v1.65)]]**

+ **==== Hinweise: =====**

– **""MeshCom Firmware 1.2.52:""**

– **[[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.52 v1.52.bin](https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.bin) Firmware für TTGO TBeam (langes Board)]**

+ *** Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.**

+ *** Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen**

– **[[https://isemann.at/files/tlora-v2 meshcom 1.2.52 v1.52.bin](https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin) Firmware für TLora (kleines Board)]**

+ **==== Archivierte Firmware ====**

– **[[https://isemann.at/files/heltec-v2 meshcom 1.2.52 v1.52.bin](https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin) Firmware für Heltec]**

+ *** [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.56)|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]**

– **[[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.52 v1.52OLED.bin](https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52OLED.bin) Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]**

– **[[https://isemann.at/files/tbeam-v0.7 meshcom 1.2.52 v1.52.bin](https://isemann.at/files/tbeam-v0.7_meshcom_1.2.52_v1.52.bin) Firmware für den TTGO TBeam0.7]**

– **[[https://isemann.at/files/tlora-v1 meshcom 1.2.52_v1.52.bin](https://isemann.at/files/tlora-v1_meshcom_1.2.52_v1.52.bin) Firmware für TLora V1]**

– **[[https://isemann.at/files/tlora-v1.3 meshcom 1.2.52 v1.52.bin](https://isemann.at/files/tlora-v1.3_meshcom_1.2.52_v1.52.bin) Firmware für TLoRA v1.3]**

-
- **""Ältere Versionen:""**
-
- **[[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.50 v1.50.bin](https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.bin) Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam (langes Board)]**
-
- **[[https://isemann.at/files/tlora-v2 meshcom 1.2.50 v1.50.bin](https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin) Firmware 1.2.50 für TLora (kleines Board)]**
-
- **[[https://isemann.at/files/heltec-v2 meshcom 1.2.50 v1.50.bin](https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin) Firmware 1.2.50 für Heltec]**
-
- **[[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.50 v1.50 1.3OLED.bin](https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_1.3OLED.bin) Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]**
-
- **[[https://isemann.at/files/tbeam-0.7 meshcom 1.2.50 v1.50.bin](https://isemann.at/files/tbeam-0.7_meshcom_1.2.50_v1.50.bin) Firmware 1.2.50 für den TTGO TBeam0.7]**
-
- **[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.50 v1.50 MediumFast.bin](https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_MediumFast.bin) Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam - Channel Medium Fast]**
-

**
[https://isemann.at/files/tlora2.**

1 meshcom 1.2.50 v1.

**50 MediumFast.bin Firmware 1.2.50
für TLora - Channel Medium Fast]<
/span>
**

**==Modifikation der MeshCom Firmware
(beta v1.52)==**

**'''Meshtastic Source-Code angepasst
für MeshCom Projekt:'''**

***Bluetooth PIN wurde fix auf
"000000" gesetzt, erleichtert
Verbindung mit dem Smartphone**

***HOP Limit für Nachrichten wurde auf
5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-
Netzwerk 5 mal von anderen Nodes
weitergesendet werden.**

***MeshCom logo und ÖVSV link**

***Beide sleep modi (light sleep, deep
sleep) sind deaktiviert**

***Wifi Refresh für Gateway reduziert
auf 5sec**

***fixe Voreinstellung von:**

****PSK Encryption NONE,**

****Channel: Very Long Range Very
Slow (BW125kHz)**

****Region: EU433**

***Reconnect to MeshCom server after
reboot**

***<span class="col-black ve-
pasteProtect">ShortName = Suffix (
MZC) oder CALL (OE3MZC/p) -
"'''new'''<
/span>"**

- ****call suffix (MZC) wird beim Setzen des "owner" erzeugt und fix als shortname gespeichert
**
-
-
- **[[https://github.com/isemann](https://github.com/isemann/MeshCom) /MeshCom 1.52 "'Zum Source-Code"' mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier].**
-
-
- **'''ToDo für die nächste Firmware Version:'''**
-
- ***Wiederholungstimer für NODEINFO, POSITIONSINFO auf > 15 Minuten setzen**
- ***MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen
**
-
- **'''Nice to have:'''**
-
- ***PTT auf GPIO-Pin legen
**

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.

-
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- MeshCom Firmware (beta v1.56)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Januar 2022, 17:13 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr
(Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 5:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

– **==MeshCom Firmware (beta v1.52)==**

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

'''Achtung!'''

'''Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.'''

'''Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).'''

'''Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.'''

Zeile 5:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

+ **==== "Aktuelle Firmware" ====**

+ *** [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.65) |MeshCom Firmware (beta v1.65)]]**

===== Hinweise: =====

| | | | |
|---|---|---|--|
| - | ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.bin"" | + | |
| - | ""MeshCom Firmware 1.2.52:"" | | |
| - | [https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für TTGO TBeam (langes Board)] | + | * Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen. |
| | | + | * Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen |
| - | [https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für TLora (kleines Board)] | + | ==== Archivierte Firmware ==== |
| - | [https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für Heltec] | + | * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.56) MeshCom Firmware (beta v1.56)]] |
| - | [https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display] | | |
| - | [https://isemann.at/files/tbeam-v0.7_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für den TTGO TBeam0.7] | | |
| - | [https://isemann.at/files/tlora-v1_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für TLora V1] | | |

- **[<https://isemann.at/files/tlora-v1.3> meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für TLoRA v1.3]**
-
-
- **""Ältere Versionen:""**
-
- **[<https://isemann.at/files/tbeam> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam (langes Board)]**
-
- **[<https://isemann.at/files/tlora-v2> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für TLora (kleines Board)]**
-
- **[<https://isemann.at/files/heltec-v2> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für Heltec]**
-
- **[<https://isemann.at/files/tbeam> meshcom 1.2.50 v1.50 1.30LED.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]**
-
- **[<https://isemann.at/files/tbeam-0.7> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für den TTGO TBeam0.7]**
-
- **<<https://isemann.at/files/tbeam> meshcom 1.2.50 v1.50 MediumFast.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam - Channel Medium Fast>**
-

**
[https://isemann.at/files/tlora2.**

1 meshcom 1.2.50 v1.

**50 MediumFast.bin Firmware 1.2.50
für TLora - Channel Medium Fast]<
/span>
**

**==Modifikation der MeshCom Firmware
(beta v1.52)==**

**'''Meshtastic Source-Code angepasst
für MeshCom Projekt:'''**

***Bluetooth PIN wurde fix auf
"000000" gesetzt, erleichtert
Verbindung mit dem Smartphone**

***HOP Limit für Nachrichten wurde auf
5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-
Netzwerk 5 mal von anderen Nodes
weitergesendet werden.**

***MeshCom logo und ÖVSV link**

***Beide sleep modi (light sleep, deep
sleep) sind deaktiviert**

***Wifi Refresh für Gateway reduziert
auf 5sec**

***fixe Voreinstellung von:**

****PSK Encryption NONE,**

****Channel: Very Long Range Very
Slow (BW125kHz)**

****Region: EU433**

***Reconnect to MeshCom server after
reboot**

***<span class="col-black ve-
pasteProtect">ShortName = Suffix (
MZC) oder CALL (OE3MZC/p) -
"'''new'''<
/span>"**

- ****call suffix (MZC) wird beim Setzen des "owner" erzeugt und fix als shortname gespeichert
**
-
-
- **[[https://github.com/isemann](https://github.com/isemann/MeshCom) /MeshCom 1.52 "'Zum Source-Code"' mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier].**
-
-
- **'''ToDo für die nächste Firmware Version:'''**
-
- ***Wiederholungstimer für NODEINFO, POSITIONSINFO auf > 15 Minuten setzen**
- ***MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen
**
-
- **'''Nice to have:'''**
-
- ***PTT auf GPIO-Pin legen
**

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware

- **MeshCom Firmware (beta v1.65)**

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.

-
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- MeshCom Firmware (beta v1.56)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Januar 2022, 17:13 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr
(Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 5:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

– **==MeshCom Firmware (beta v1.52)==**

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

'''Achtung!'''

'''Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.'''

'''Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).'''

'''Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.'''

Zeile 5:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

+ **==== '''Aktuelle Firmware''' =====**

*** [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.65) |MeshCom Firmware (beta v1.65)]]**

===== Hinweise: =====

| | | | |
|---|---|---|--|
| - | ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.bin"" | + | |
| - | ""MeshCom Firmware 1.2.52:"" | | |
| - | [https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für TTGO TBeam (langes Board)] | + | * Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen. |
| | | + | * Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen |
| - | [https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für TLora (kleines Board)] | + | ==== Archivierte Firmware ==== |
| - | [https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für Heltec] | + | * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.56) MeshCom Firmware (beta v1.56)]] |
| - | [https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display] | | |
| - | [https://isemann.at/files/tbeam-v0.7_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für den TTGO TBeam0.7] | | |
| - | [https://isemann.at/files/tlora-v1_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für TLora V1] | | |

– **[<https://isemann.at/files/tlora-v1.3> meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für TLoRA v1.3]**

–

–

– **""Ältere Versionen:""**

–

– **[<https://isemann.at/files/tbeam> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam (langes Board)]**

–

– **[<https://isemann.at/files/tlora-v2> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für TLora (kleines Board)]**

–

– **[<https://isemann.at/files/heltec-v2> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für Heltec]**

–

– **[<https://isemann.at/files/tbeam> meshcom 1.2.50 v1.50 1.30LED.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]**

–

– **[<https://isemann.at/files/tbeam-0.7> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für den TTGO TBeam0.7]**

–

– **<<https://isemann.at/files/tbeam> meshcom 1.2.50 v1.50 MediumFast.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam - Channel Medium Fast>**

–

**
[https://isemann.at/files/tlora2.**

1 meshcom 1.2.50 v1.

**50 MediumFast.bin Firmware 1.2.50
für TLora - Channel Medium Fast]<
/span>
**

**==Modifikation der MeshCom Firmware
(beta v1.52)==**

**'''Meshtastic Source-Code angepasst
für MeshCom Projekt:'''**

***Bluetooth PIN wurde fix auf
"000000" gesetzt, erleichtert
Verbindung mit dem Smartphone**

***HOP Limit für Nachrichten wurde auf
5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-
Netzwerk 5 mal von anderen Nodes
weitergesendet werden.**

***MeshCom logo und ÖVSV link**

***Beide sleep modi (light sleep, deep
sleep) sind deaktiviert**

***Wifi Refresh für Gateway reduziert
auf 5sec**

***fixe Voreinstellung von:**

****PSK Encryption NONE,**

****Channel: Very Long Range Very
Slow (BW125kHz)**

****Region: EU433**

***Reconnect to MeshCom server after
reboot**

***<span class="col-black ve-
pasteProtect">ShortName = Suffix (
MZC) oder CALL (OE3MZC/p) -
"'''new'''<
/span>"**

- ****call suffix (MZC) wird beim Setzen des "owner" erzeugt und fix als shortname gespeichert
**
-
-
- **[<https://github.com/isemann/MeshCom> 1.52 "'Zum Source-Code'" mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier].**
-
-
- **'''ToDo für die nächste Firmware Version:'''**
-
- ***Wiederholungstimer für NODEINFO, POSITIONSINFO auf > 15 Minuten setzen**
- ***MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen
**
-
- **'''Nice to have:'''**
-
- ***PTT auf GPIO-Pin legen
**

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware

- **MeshCom Firmware (beta v1.65)**

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.

-
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- **MeshCom Firmware (beta v1.56)**

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Januar 2022, 17:13 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr
(Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 5:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

– **==MeshCom Firmware (beta v1.52)==**

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

'''Achtung!'''

– **'''Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.'''**

– **'''Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).'''**

– **'''Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.'''**

Zeile 5:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

+ **==== '''Aktuelle Firmware''' =====**

+ *** [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.65) |MeshCom Firmware (beta v1.65)]]**

===== Hinweise: =====

| | | | |
|---|---|---|--|
| - | ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.bin"" | + | |
| - | ""MeshCom Firmware 1.2.52: "" | | |
| - | [https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für TTGO TBeam (langes Board)] | + | * Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen. |
| | | + | * Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen |
| - | [https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für TLora (kleines Board)] | + | ==== Archivierte Firmware ==== |
| - | [https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für Heltec] | + | * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.56) MeshCom Firmware (beta v1.56)]] |
| - | [https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display] | | |
| - | [https://isemann.at/files/tbeam-v0.7_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für den TTGO TBeam0.7] | | |
| - | [https://isemann.at/files/tlora-v1_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für TLora V1] | | |

– **[<https://isemann.at/files/tlora-v1.3> meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für TLoRA v1.3]**

–

–

– **""Ältere Versionen:""**

–

– **[<https://isemann.at/files/tbeam> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam (langes Board)]**

–

– **[<https://isemann.at/files/tlora-v2> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für TLora (kleines Board)]**

–

– **[<https://isemann.at/files/heltec-v2> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für Heltec]**

–

– **[<https://isemann.at/files/tbeam> meshcom 1.2.50 v1.50 1.30LED.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]**

–

– **[<https://isemann.at/files/tbeam-0.7> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für den TTGO TBeam0.7]**

–

– **<<https://isemann.at/files/tbeam> meshcom 1.2.50 v1.50 MediumFast.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam - Channel Medium Fast>**

–

``
`[https://isemann.at/files/tlora2.`

`1 meshcom 1.2.50 v1.`
`50 MediumFast.bin Firmware 1.2.50`
`für TLora - Channel Medium Fast]<`
`/span>
`

`==Modifikation der MeshCom Firmware`
`(beta v1.52)==`

`'''Meshtastic Source-Code angepasst`
`für MeshCom Projekt:'''`

`*Bluetooth PIN wurde fix auf`
`"000000" gesetzt, erleichtert`
`Verbindung mit dem Smartphone`

`*HOP Limit für Nachrichten wurde auf`
`5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-`
`Netzwerk 5 mal von anderen Nodes`
`weitergesendet werden.`

`*MeshCom logo und ÖVSV link`

`*Beide sleep modi (light sleep, deep`
`sleep) sind deaktiviert`

`*Wifi Refresh für Gateway reduziert`
`auf 5sec`

`*fixe Voreinstellung von:`

`**PSK Encryption NONE,`

`**Channel: Very Long Range Very`
`Slow (BW125kHz)`

`**Region: EU433`

`*Reconnect to MeshCom server after`
`reboot`

`*<span class="col-black ve-`
`pasteProtect">ShortName = Suffix (`
`MZC) oder CALL (OE3MZC/p) -`
`"'''new'''<`
`/span>"`

- ****call suffix (MZC) wird beim Setzen des "owner" erzeugt und fix als shortname gespeichert
**
-
-
- **[<https://github.com/isemann/MeshCom> 1.52 "'Zum Source-Code"' mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier].**
-
-
- **'''ToDo für die nächste Firmware Version:'''**
-
- ***Wiederholungstimer für NODEINFO, POSITIONSINFO auf > 15 Minuten setzen**
- ***MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen
**
-
- **'''Nice to have:'''**
-
- ***PTT auf GPIO-Pin legen
**

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.

-
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- MeshCom Firmware (beta v1.56)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 29. Januar 2022, 17:13 Uhr (
Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr
(Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 5:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

– **==MeshCom Firmware (beta v1.52)==**

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

'''Achtung!'''

'''Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.'''

'''Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).'''

'''Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.'''

Zeile 5:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

+ **==== '''Aktuelle Firmware''' =====**

*** [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.65) |MeshCom Firmware (beta v1.65)]]**

===== Hinweise: =====

| | | | |
|---|---|---|--|
| - | ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.bin"" | + | |
| - | ""MeshCom Firmware 1.2.52: "" | | |
| - | [https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für TTGO TBeam (langes Board)] | + | * Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen. |
| | | + | * Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen |
| - | [https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für TLora (kleines Board)] | + | ==== Archivierte Firmware ==== |
| - | [https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für Heltec] | + | * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.56) MeshCom Firmware (beta v1.56)]] |
| - | [https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display] | | |
| - | [https://isemann.at/files/tbeam-v0.7_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für den TTGO TBeam0.7] | | |
| - | [https://isemann.at/files/tlora-v1_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für TLora V1] | | |

- **[<https://isemann.at/files/tlora-v1.3> meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für TLoRA v1.3]**
-
-
- **'''Ältere Versionen:'''**
-
- **[<https://isemann.at/files/tbeam> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam (langes Board)]**
-
- **[<https://isemann.at/files/tlora-v2> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für TLora (kleines Board)]**
-
- **[<https://isemann.at/files/heltec-v2> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für Heltec]**
-
- **[<https://isemann.at/files/tbeam> meshcom 1.2.50 v1.50 1.30LED.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]**
-
- **[<https://isemann.at/files/tbeam-0.7> meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für den TTGO TBeam0.7]**
-
- **<<https://isemann.at/files/tbeam> meshcom 1.2.50 v1.50 MediumFast.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam - Channel Medium Fast>**
-

**
[https://isemann.at/files/tlora2.**

1 meshcom 1.2.50 v1.

**50 MediumFast.bin Firmware 1.2.50
für TLora - Channel Medium Fast]<
/span>
**

**==Modifikation der MeshCom Firmware
(beta v1.52)==**

**'''Meshtastic Source-Code angepasst
für MeshCom Projekt:'''**

***Bluetooth PIN wurde fix auf
"000000" gesetzt, erleichtert
Verbindung mit dem Smartphone**

***HOP Limit für Nachrichten wurde auf
5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-
Netzwerk 5 mal von anderen Nodes
weitergesendet werden.**

***MeshCom logo und ÖVSV link**

***Beide sleep modi (light sleep, deep
sleep) sind deaktiviert**

***Wifi Refresh für Gateway reduziert
auf 5sec**

***fixe Voreinstellung von:**

****PSK Encryption NONE,**

****Channel: Very Long Range Very
Slow (BW125kHz)**

****Region: EU433**

***Reconnect to MeshCom server after
reboot**

***<span class="col-black ve-
pasteProtect">ShortName = Suffix (
MZC) oder CALL (OE3MZC/p) -
"'''new'''<
/span>"**

- ****call suffix (MZC) wird beim Setzen des "owner" erzeugt und fix als shortname gespeichert
**
-
-
- **[<https://github.com/isemann/MeshCom> 1.52 "'Zum Source-Code'" mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier].**
-
-
- **'''ToDo für die nächste Firmware Version:'''**
-
- ***Wiederholungstimer für NODEINFO, POSITIONSINFO auf > 15 Minuten setzen**
- ***MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen
**
-
- **'''Nice to have:'''**
-
- ***PTT auf GPIO-Pin legen
**

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.

-
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- MeshCom Firmware (beta v1.56)