
Inhaltsverzeichnis

MeshCom/MeshCom-Firmware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 6. Dezember 2021, 21:21

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

„[__HIDETITLE__](#) [__NOTOC__](#)

[__NODISCUSSION__](#)“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 1. September

2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(57 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– [__HIDETITLE__](#)

[__NOTOC__](#)

[__NODISCUSSION__](#)

Zeile 1:

[__NOTOC__](#)

[__NODISCUSSION__](#)

+

+ **'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''**

+

+ **==== '''Aktuelle Firmware MeshCom 2.0''' ====**

+

+ *** [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.65) |MeshCom Firmware (beta v1.65)]]**

+

+ **===== Hinweise: =====**

+

+ *** Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.**

+ *** Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen**

+

+

+

+

```
* [[MeshCom/MeshCom-Firmware  
/MeshCom Firmware (beta v1.56)  
|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]
```

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.56\)](#)