

MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. März 2022, 08:42 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3BIA (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– <div>__HIDETITLE__</div>	<div>__NOTOC__</div>
<div>__NOTOC__</div>	<div>__NOTOC__</div>
<div>__NODISCUSSION__</div>	<div>__NODISCUSSION__</div>
Zeile 5:	Zeile 4:
<div>""[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]""</div>	<div>""[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]""</div>
<div></div>	<div></div>
– <div>==MeshCom Firmware (beta v1.56)==</div>	+ <div>==== '''Aktuelle Firmware MeshCom 2.0''' ====</div>
<div>Die aktuelle Version (Mar 2022) kann hier als ".zip" Release Datei heruntergeladen werden und beinhaltet Firmware (".bin") für die gängigen Boards im MeshCom Projekt. Die ".zip" Datei muss nach dem Download entpackt werden, die ".bin" Dateinamen weisen auf das jeweilige Board und die Version hin. Zusätzlich beinhaltet das Release Packet auch die Software zum Flashen via Terminal.</div>	
<div></div>	
– <div>Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.53 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.</div>	+ <div>* [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</div>
<div></div>	<div></div>
– <div>'''Achtung!'''</div>	+ <div>==== Hinweise: ====</div>

– ""Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.""

– ""Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).""

– ""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""

– ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO d as BIN-File tbeam_meshcom_1.2.53_v1.56.bin""

– ""Aktuelle MeshCom Firmware 1.2.53_v1.56:""

– [https://isemann.at/files/meshcom-1.2.53_v1.56.zip Release Packet]

– ""Vorherige"" ""MeshCom Firmware 1.2.53_v1.55:""

– [https://isemann.at/files/meshcom-1.2.53_v1.55.zip Release Packet]

– ""Vorherige MeshCom Firmware 1.2.53_v1.54:""

+ * Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.

+ * Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

+ ===== Archivierte Firmware =====

+ * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.56)|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]

– [https://isemann.at/files/meshcom-1.2.53_v1.54.zip Release Packet]

–

–

– ""Ältere Versionen:""

–

– [https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für TTGO TBeam (langes Board)]

–

– [https://isemann.at/files/tlora-v2 meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für TLora (kleines Board)]

–

– [https://isemann.at/files/heltec-v2 meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für Heltec]

–

– [https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.52 v1.52OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]

–

– [https://isemann.at/files/tbeam-v0.7 meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für den TTGO TBeam0.7]

–

– [https://isemann.at/files/tlora-v1 meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für TLora V1]

–

– [https://isemann.at/files/tlora-v1.3 meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für TLoRA v1.3]-----

–

[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.bin
Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam
(langes Board)]

[https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin
Firmware 1.2.50 für TLora (kleines
Board)]

[https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin
Firmware 1.2.50 für Heltec]

[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_1.3OLED.bin
Firmware 1.2.50 für TTGO
TBeam mit 1.3" OLED Display]

[https://isemann.at/files/tbeam-0.7_meshcom_1.2.50_v1.50.bin
Firmware 1.2.50 für den TTGO TBeam0.7]

[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_MediumFast.bin
Firmware 1.2.50
für TTGO TBeam - Channel Medium
Fast]

[https://isemann.at/files/tlora2.1_meshcom_1.2.50_v1.50_MediumFast.bin
Firmware 1.2.50
für TLora - Channel Medium Fast]

==Modifikation der MeshCom Firmware
(beta v1.53)==

– [https://github.com/ise mann
/MeshCom 1.2.53 v1.55 ""Zum Source-
Code"" mit Dokumentation der
Änderungen auf Github geht es hier].

– ""Meshtastic Source-Code angepasst
für MeshCom Projekt: ""

– *Bluetooth PIN set permanent to
"000000" for MeshCom firmware,
simplify operation for Radio Amateurs

– *HOP Limit for sending reliable
messages increased to 5, allowing
messages to be relayed 5 times by
nodes in the mesh network.

– *MeshCom logo and OEVSV link added
to source

– *Disable both sleep modi (light sleep,
deep sleep), to keep devices
permanently on without using the
switch 'always on' to avoid
hyperactivity of node

– *Wifi Refresh reduced to 5sec

– *Reconnect to MeshCom server after
reboot

– *ShortName = Suffix of Austrian
Radio Amateur callsign, character 4-
6, defaults to 'HAM' if callsign is
shorter

– *Presettings for Meshcom:

– *PSK Encryption NONE

– *Channel: Very Long Range Very Slow
(BW125kHz)

– *Region: EU433

– *NTP source changed to MeshCom
infrastructure

- ***GPS position broadcast period increased to 15min for standard mode (no change to smart mode)**
- ***QO-100 test link: borrow lorawan region setting "TW" for QRG 441.500 MHz für LongSlow und 435.500 für MediumSlow to use with TX Patrol (setting band start to 441.100 MHz for region TW --> default channel 2 = 441.500 MHz)**
- ***Modification of position info parameters, send till channel utilization 100%**
- ***Clear packetpool structure to avoid overrun and reconnect of GW to MQTT server**
-
-
- **'''ToDo für die nächste Firmware Version:'''**
-
- ***MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen
**
-
- **'''Nice to have:'''**
-
- ***PTT auf GPIO-Pin legen
**

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- MeshCom Firmware (beta v1.56)