

MeshCom/MeshCom-Firmware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 18. August 2022, 21:31 Uhr
(Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K
 Markierung: 2017-^KQuelltext-Bearbeitung

(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

| | |
|---|--|
| <p>Zeile 1:</p> <p>– <code>__HIDETITLE__</code></p> <p><code>__NOTOC__</code></p> <p><code>__NODISCUSSION__</code></p> <p>Zeile 5:</p> <p><code>''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''</code></p> <p>– <code>==== "Aktuelle Firmware" ====</code></p> <p>– <code>* [[MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</code></p> | <p>Zeile 1:</p> <p><code>__NOTOC__</code></p> <p><code>__NODISCUSSION__</code></p> <p>Zeile 4:</p> <p><code>''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''</code></p> <p>+ <code>==== "Aktuelle Firmware MeshCom 2.0"</code> <code>"</code> <code>====</code></p> <p>+ <code>* [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.65)]]Mesh Com Firmware (beta v1.65)]]</code></p> <p>+ <code>==== Hinweise: =====</code></p> <p>+ <code>* Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</code></p> <p>+ <code>* Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen</code></p> |
|---|--|

==== Archivierte Firmware ====

==== Archivierte Firmware ====

* [[MeshCom/MeshCom-Firmware
/MeshCom Firmware (beta v1.56)
|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]

* [[MeshCom/MeshCom-Firmware
/MeshCom Firmware (beta v1.56)
|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.56\)](#)