

---

## Inhaltsverzeichnis

MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 18. August 2022, 21:31 Uhr  
([Quelltext anzeigen](#))  
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))  
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
K  
Markierung: 2017-[Quelltext](#)-Bearbeitung

(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 1:</b>	<b>Zeile 1:</b>
– <div>__HIDETITLE__</div>	
<div>__NOTOC__</div>	<div>__NOTOC__</div>
<div>__NODISCUSSION__</div>	<div>__NODISCUSSION__</div>
<b>Zeile 5:</b>	<b>Zeile 4:</b>
<div>'''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''</div>	<div>'''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''</div>
– <div>==== "Aktuelle Firmware" ====</div>	+ <div>==== "Aktuelle Firmware <b>MeshCom 2.0</b>" " ====</div>
– <div>* [[MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</div>	+ <div>* [[<b>MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.65)</b>] Mesh Com Firmware (beta v1.65)]]</div>
	+ <div></div>
	+ <div>===== <b>Hinweise:</b> =====</div>
	+ <div></div>
	+ <div>* <b>Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</b></div>
	+ <div>* <b>Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen</b></div>
<div></div>	<div></div>

==== Archivierte Firmware ====

==== Archivierte Firmware ====

\* [[MeshCom/MeshCom-Firmware  
/MeshCom Firmware (beta v1.56)  
|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]

\* [[MeshCom/MeshCom-Firmware  
/MeshCom Firmware (beta v1.56)  
|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]

---

**Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr**

---

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

### Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

#### Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

### Archivierte Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.56\)](#)