
Inhaltsverzeichnis

--

MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. August 2022, 21:32 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K
Markierung: 2017-^KQuelltext-Bearbeitung

(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– <div>__HIDETITLE__</div>	
<div>__NOTOC__</div>	<div>__NOTOC__</div>
<div>__NODISCUSSION__</div>	<div>__NODISCUSSION__</div>
Zeile 5:	Zeile 4:
<div>'''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''</div>	<div>'''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''</div>
– <div>==== "Aktuelle Firmware" ====</div>	+ <div>==== "Aktuelle Firmware MeshCom 2.0" " ====</div>
<div>* [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</div>	<div>* [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</div>
	+ <div></div>
	+ <div>==== Hinweise: =====</div>
	+ <div></div>
	+ <div>* Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</div>
	+ <div>* Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen</div>
<div></div>	<div></div>

==== Archivierte Firmware ====

==== Archivierte Firmware ====

* [[MeshCom/MeshCom-Firmware
/MeshCom Firmware (beta v1.56)
|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]

* [[MeshCom/MeshCom-Firmware
/MeshCom Firmware (beta v1.56)
|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.56\)](#)