

## Inhaltsverzeichnis

1. QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw .....	2
2. Hauptseite .....	3

## QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

## Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=Bauanleitung QCX+ (Teil 2)= Zuerst alle Teile sortieren und ordnen damit man schneller arbeiten kann [[Datei:QCX\_BAUANLEITNG2\_1.jpg|rahmenlos|500x500px]] Nachdem nun der für manche schwierigste Teil (T1 Ringkern) geschafft ist, werden nun alle Kondensatoren und Widerstände laut Manual gelötet. Bei den Kondensatoren geht es ohne Lupe nicht. Die Nummerierung ist schon sehr klein. Die meisten Kondensatoren haben eine Verbindung mit Masse. Da beim QCX+ ja viel Platz ist, sind die Masseflächen auch größer. Die Lötunkte mit der Masse sind mit kleinen Lötspitzen sehr schlecht zu löten und werden unsauber und meist schlecht. [[Datei:QCX\_BAUANLEITNG2\_2.jpg|rahmenlos|622x622px]] So schaut eine Masseverbindung aus Ich habe die Kondensatoren, welche auch Masseanschlüsse haben, zuerst mit der kleinen Lötspitze nur mit den anderen Anschluss angelötet und den Masseanschluss freigelassen. Wenn dann alle Kondensatoren fertig sind, nimmt man eine größere Lötspitze und lötet alle Massenverbindungen. Das geht dann viel schneller und die Lötunkte werden sehr gut. [[Datei:QCX\_BAUANLEITNG2\_3.jpg|rahmenlos|500x500px]] Am Bild sieht man die noch zu lötenden Masseverbindungen der Kondensatoren Danach werden die Widerstände gelötet und nach Manual die anderen Teile. Für die Anschlussbuchsen, HF-Buchse, Stromanschluss sollte auf jeden Fall mit größerer Lötspitze gearbeitet werden. [[Datei:QCX\_BAUANLEITNG2\_4.jpg|rahmenlos|500x500px]] Die vier Ringkerne sollten nachdem man T1 geschafft hat nun kein Problem mehr sein [[Datei:QCX\_BAUANLEITNG2\_5.jpg|rahmenlos|500x500px]] \_\_HIDETITLE\_\_ \_\_KEIN\_INHALTSVERZEICHNIS\_\_ \_\_ABSCHNITTE\_NICHT\_BEARBEITEN\_\_

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).