
Inhaltsverzeichnis

1. Datei:Echo-proxy.PNG 2
2. Benutzer:OE2WAO 3
3. Verbindungsprobleme 4

Datei:Echo-proxy.PNG

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten




Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

Echo-proxy.PNG (151 × 157 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:04, 20. Mär. 2016		151 × 157 (13 KB)	SEBWAO (Diskussion | Beiträge)	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:


- Verbindungsprobleme

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung	37,79 dpc
Vertikale Auflösung	37,79 dpc

Michael, OE2WAO



Name	Michael, OE2WAO

https://oe2wao.info

Michael, OE2WAO

Name	Michael, OE2WAO

VoIP - HAMSIP

TX Delay

TCE Tinycore Linux Project englisch

TCE Tinycore Linux Projekt

PATH-Einstellungen

TCE Hardware


DXL - APRSmap operating

DXL - APRSmap englisch

APRS für Newcomer

Verbindungsprobleme

Echolink \- Probleme bei Nutzung am Smartphone



Network Connection

Gelegentlich bemerkt man, dass ein Verbindungsaufbau vom Smartphone zu einer anderen Echolink Station, meist zu einem Repeater, in einem Timeout endet.

Dies kann sowohl daran liegen, dass am Repeater eine falsche Einstellung (fehlendes Port-Forwarding) vorhanden ist, wie auch, dass das Smartphone eine private Adresse verwendet und die über NAT zugeordnete öffentliche Adresse von einem anderen Endgerät bereits für Echolink verwendet wird. Mitunter lassen sich Probleme durch die Verwendung eines Proxys (siehe Abbildung) lösen.

- Weitere Informationen zu Routing von Echolink.