# Inhaltsverzeichnis

# MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| **Version vom 9. Dezember 2021, 11:35 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>Oe1kbc (Diskussion \| Beiträge)<br>Markierung: Visuelle Bearbeitung<br>← Zum vorherigen Versionsunterschied | **Version vom 9. Dezember 2021, 11:36 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>Oe1kbc (Diskussion \| Beiträge)<br>Markierung: Visuelle Bearbeitung<br>Zum nächsten Versionsunterschied → |
|---|---|
| **Zeile 12:** | **Zeile 12:** |
| Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : '''1.2.47 alpha''' | Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : '''1.2.47 alpha''' |
| | |
| − '''''Achtung! | + '''''Achtung!''''' |
| − ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.''''' | + ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen. |
| | |
| − '''''**ACHTUNG**!''''' | + '''''**Achtung**!''''' |
| '''''Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.''''' | '''''Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.''''' |
| '''''Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).''''' | '''''Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).''''' |

## Version vom 9. Dezember 2021, 11:36 Uhr

***zurück zu Kategorie:MeshCom***

## Meshtastic Firmware

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)

kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : **1.2.47 alpha**

***Achtung!***
ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

***Achtung!***
***Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.***
***Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).***
***Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.***

***z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File  firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin***