TETRA-Programmierung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:55 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:](#)

[DMR Kategorie:Tetra](#) ===MOTOROLA

MTP850S=== Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich hal...“)

Version vom 27. Januar 2016, 23:56 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→MOTOROLA MTP850S](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 15:		Zeile 15:
<code>** 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0</code>		<code>** 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0</code>
<code>* Contact Book / Contact List</code>		<code>* Contact Book / Contact List</code>
<code>** NAme [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI</code>	+	<code>** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI</code>
<code>* User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List</code>		<code>* User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List</code>
<code>** checked Private Call</code>		<code>** checked Private Call</code>

Version vom 27. Januar 2016, 23:56 Uhr

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Dumplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 753
 - MNC 2351
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI

-
- User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at