

Inhaltsverzeichnis

1. 70cm Relais OE5XOL	3
2. Benutzer:Oe5arp	4

70cm Relais OE5XOL

Version vom 15. April 2012, 12:30 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe5arp](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Seite angelegt, damit der derzeit aufgeschaltete Subaudioton dokumentiert ist. Andere Infos aus der OE5-Webseite.)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(kein Unterschied)

Version vom 15. April 2012, 12:30 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** betreut.

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Analog FM

Kanal: R67 / RU682

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Abweichend von der Relaisliste wird derzeit ein **100Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen.

Digital D\-Star

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Ton: 1750 Hz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 15. April 2012, 12:30 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe5arp](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Seite angelegt, damit der derzeit aufgeschaltete Subaudioton dokumentiert ist. Andere Infos aus der OE5-Webseite.)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(kein Unterschied)

Version vom 15. April 2012, 12:30 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** betreut.

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Analog FM

Kanal: R67 / RU682

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Abweichend von der Relaisliste wird derzeit ein **100Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen.

Digital D\-Star

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Ton: 1750 Hz

Fehler

Eine Version dieser Unterschiedsanzeige (0) wurde nicht gefunden.

Dieser Fehler wird normalerweise von einem veralteten Link zur Versionsgeschichte einer Seite verursacht, die zwischenzeitlich gelöscht wurde. Einzelheiten sind im [Lösch-Logbuch](#) vorhanden.