

Inhaltsverzeichnis

1. Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8	2
2. Hauptseite	3

Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:Digitaler Backbone]] == Status in OE4 - OE6 - OE8 == * Arbeitsgruppe für Hamnet Süd (Verteilt über OE4, OE6 und OE8) * Netzaufbau der südlichen Region * Einbringen von Inhalten OE4: OE1RBU Roman, OE4KOB Roman, (Support OE6RKE) OE6: OE6PWE Wolfgang, OE6RKE Robert, OE6WSF Walter, OE6VHF Jörg "OE6XKR":OE6RKE|"OE6XWR":OE6MKD,OE6WUD|"OE6XRR":OE6PWE|"OE6XZG":OE6PWE|"OE6XVR":OE6TQG,OE6CUD,OE6VHF|"OE6XKG":OE6HEF,OE6KIG|"OE6XFE":OE6RKE|"OE6XAD":OE6THH,OE6PWD| OE8: OE8FKQ Franz, OE8MNK Norbert, OE8MOK Martin, (Support OE6RKE) Ausbau HAMNET Süd, VHF-10-08-2009 Änderungswünsche an der Karte ->OE6VHF [[Datei:backbone_sued_0809_VHF.gif]] == Activity Blog == *09.08.09 Zwischenzeitliche Abschaltung vom HAMNET am xvr, da Störungen nicht beseitigt werden konnten [oe6tqg] Patch aller Mikrotiks auf 3.28 und Verwendung voller SSIDs auf allen Süd Knoten [oe6rke] BGP und pptp Integration von OE3XAR in das HAMNET, damit auch erste OE3er Station erreichbar [oe6rke] *08.08.09 Antennenmontage und erster Testrun am Stradnerkogel oe6xvr, Behandlung von Störungsquellen am 70er Relais [oe6tqg, oe6vhf] Kabelrangierarbeiten am OE3XAR und damit ging erste OE3er Station online [oe3cjb] *06.08.09 Tausch und Upgrade Linksys WRT oe8xdr-15, Testlauf Cam Dobratsch, Halterungstausch für bessere Windlast, Verkabelungs und Wartungsarbeiten [oe8bck, oe8mok, oe8mnk] *03.08.09 Wartung OE6XKR (CAM Aufschaltung und Mesh Antenne), Konfiguration BGP oe6xkr,oe6xwr,oe6xkg,oe8xvr,oe8xdr, Firmware Update [oe6rke]

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).