
Inhaltsverzeichnis

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 6. August 2009, 13:27 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
 Oe6vhf ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. August 2009, 21:50 Uhr (
Quelltext anzeigen)
 Oe6rke (**Diskussion** | Beiträge)
 (→Activity Blog)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 24:

== Activity Blog ==

Zeile 24:

== Activity Blog ==

+

+

***06.08.09**

+

**Tausch und Upgrade Linksvs WRT
oe8xdr-15, Testlauf Cam Dobratsch,
Halterungstausch für bessere
Windlast, Verkabelungs und
Wartungsarbeiten [oe8bck, oe8mok,
oe8mnk]**

*03.08.09

Wartung OE6XKR (CAM Aufschaltung und Mesh Antenne), Konfiguration BGP oe6xkr, oe6xwr,oe6xkg,oe8xkr,oe8xdr, Firmware Update [oe6rke]

*03.08.09

Wartung OE6XKR (CAM Aufschaltung und Mesh Antenne), Konfiguration BGP oe6xkr, oe6xwr, oe6xkg, oe8xkr, oe8xdr, Firmware Update [oe6rke]

Version vom 6. August 2009, 21:50 Uhr

Status in OE4 \- OE6 \- OE8

- Arbeitsgruppe für Hamnet Süd (Verteilt über OE4, OE6 und OE8)
- Netzaufbau der südlichen Region
- Einbringen von Inhalten

OE4: OE1RBU Roman, OE4KOB Roman, (Support OE6RKE)

OE6: OE6PWE Wolfgang, OE6RKE Robert, OE6WSF Walter, OE6VHF Jörg

*OE6XKR: OE6RKE | OE6XWR: OE6MKD, OE6WUD | OE6XRR: OE6PWE | OE6XZG: OE6PWE |
OE6XVR: OE6TQG, OE6CUD, OE6VHF | OE6XKG: OE6HEF, OE6KIG | OE6XFE: OE6RKE |
OE6XAD: OE6THH, OE6PWD |*

OE8: OE8FKQ Franz, OE8MNK Norbert, OE8MOK Martin, (Support OE6RKE)

Ausbau HAMNET Süd, VHF-06-08-2009

Änderungswünsche an der Karte ->OE6VHF

Datei:backbone sued 0809 VHF.gif

Activity Blog

- 06.08.09

Tausch und Upgrade Linksys WRT oe8xdr-15, Testlauf Cam Dobratsch, Halterungstausch für bessere Windlast, Verkabelungs und Wartungsarbeiten [oe8bck, oe8mok, oe8mnk]

- 03.08.09

Wartung OE6XKR (CAM Aufschaltung und Mesh Antenne), Konfiguration BGP oe6xkr,oe6xwr, oe6xkg,oe8xhr,oe8xdr, Firmware Update [oe6rke]