

Inhaltsverzeichnis

1. ICOM ID-31E	7
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	4
3. Benutzer:OE1AOA	5
4. Benutzer:OE1CWJ	6

ICOM ID-31E

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. März 2012, 12:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 28. Juni 2014, 22:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1CWJ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Tips rund um den ICOM ID-31E](#))

(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

```
== Tips rund um den ICOM ID-31E ==
```

```
[[Bild:ID-31E_Wiki.jpg|right|107px|Bild vom ICOM ID-31E]]
```

```
- Text i.A.
```

Zeile 4:

```
== Tips rund um den ICOM ID-31E ==
```

```
[[Bild:ID-31E_Wiki.jpg|right|107px|Bild vom ICOM ID-31E]]
```

```
+ Der "ersten" ICOM ID-31E hatten eine sehr dumpfe Modulation.
```

```
+ Einige OMs öffneten das Gerät und stachen in die Schutzfolie vor dem Mikrofon, ein kleines Loch.<br />
```

```
+ Davon ist abzuraten! Das Gerät verliert seine Garantie und ist danach natürlich nicht mehr wasserdicht - bei Regen und bei feuchter Aussprache.<br />
```

```
+ <br />
```

```
+ Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist ein Firmware Update.<br />
```

```
+ ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet kostenlos die [http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/ID-31A E/release e1/index.html Software und Infos zum down loaden] an.<br />
```

```
+ Aktuelle Version - Firmware Update Release E1 (CPU 1.02, DSP 1.03) - 15. 12. 2011<br />
```

```
+ <br />
```

- + **Das optimale OPC-2218LU Data Kabel (mit USB- Stecker) ist dazu erforderlich.**
- + **Die Micro-SD-Card kann dafür nicht verwendet werden!**
- +
- + **Wer fragen zum Firmware Update hat, kann sich gerne bei OE1AOA melden.**

Aktuelle Version vom 28. Juni 2014, 22:41 Uhr

Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E

Tips rund um den ICOM ID-31E

Der "ersten" ICOM ID-31E hatten eine sehr dumpfe Modulation. Einige OMs öffneten das Gerät und stachen in die Schutzfolie vor dem Mikrofon, ein kleines Loch.

Davon ist abzuraten! Das Gerät verliert seine Garantie und ist danach natürlich nicht mehr wasserdicht - bei Regen und bei feuchter Aussprache.

Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist ein Firmware Update.

ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet kostenlos die [Software und Infos zum download](#) an.

Aktuelle Version - Firmware Update Release E1 (CPU 1.02, DSP 1.03) - 15. 12. 2011

Das optimale OPC-2218LU Data Kabel (mit USB- Stecker) ist dazu erforderlich. Die Micro-SD-Card kann dafür nicht verwendet werden!

Wer fragen zum Firmware Update hat, kann sich gerne bei OE1AOA melden.



ICOM ID-31E und Satellitenfunk: Unterschied zwischen den Seiten

Visuell Wikitext

Version vom 9. März 2012, 12:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E](#))

Aktuelle Version vom 29. Januar 2012, 19:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1CWJ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(hat „[Satellitenfunk](#)“ nach „[ARISat-1/KEDR](#)“ verschoben)

Zeile 1:

```

- [[Kategorie:D-Star]]
- == Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E ==
- <br />
- == Tips rund um den ICOM ID-31E ==
- [[Bild:ID-31E Wiki.jpg|right|107px|Bild vom ICOM ID-31E]]
- Text i.A.
```

Zeile 1:

```
+ #WEITERLEITUNG [[ARISat-1/KEDR]]
```

Aktuelle Version vom 29. Januar 2012, 19:52 Uhr

Weiterleitung nach:

- [ARISat-1/KEDR](#)

ICOM ID-31E und Benutzer:OE1AOA: Unterschied zwischen den Seiten

Visuell Wikitext

Version vom 9. März 2012, 12:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1AOA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E](#))

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 17:46 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1AOA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([create user page](#))

Zeile 1:

– `[[Kategorie:D-Star]]`

– `== Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E ==`

– `
`

– `== Tips rund um den ICOM ID-31E ==`

– `[[Bild:ID-31E Wiki.
|right|107px|Bild vom ICOM ID-31E]]`

– `Text i.A.`

Zeile 1:

+ `{{Userpage standard content}}`

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 17:46 Uhr

ICOM ID-31E und Benutzer:OE1CWJ: Unterschied zwischen den Seiten

Visuell Wikitext

Version vom 9. März 2012, 12:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E](#))

Aktuelle Version vom 17. September 2024, 12:06 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1CWJ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde geleert.)

Markierungen: Geleert [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 1:

– [[Kategorie:D-Star]]

– == Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E ==

–

– == Tips rund um den ICOM ID-31E ==

– [[Bild:ID-31E Wiki.
|right|107px|Bild vom ICOM ID-31E]]

– Text i.A.

Zeile 1:

+

Aktuelle Version vom 17. September 2024, 12:06 Uhr

ICOM ID-31E: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 9. März 2012, 12:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 28. Juni 2014, 22:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1CWJ ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Tips rund um den ICOM ID-31E](#))

(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 4:	Zeile 4:
== Tips rund um den ICOM ID-31E ==	== Tips rund um den ICOM ID-31E ==
[[Bild:ID-31E_Wiki.jpg right 107px Bild vom ICOM ID-31E]]	[[Bild:ID-31E_Wiki.jpg right 107px Bild vom ICOM ID-31E]]
- Text i.A.	+ Der "ersten" ICOM ID-31E hatten eine sehr dumpfe Modulation.
	+ Einige OMs öffneten das Gerät und stachen in die Schutzfolie vor dem Mikrofon, ein kleines Loch.

	+ Davon ist abzuraten! Das Gerät verliert seine Garantie und ist danach natürlich nicht mehr wasserdicht - bei Regen und bei feuchter Aussprache.

	+

	+ Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist ein Firmware Update.

	+ ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet kostenlos die [http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/ID-31A E/release e1/index.html] Software und Infos zum down loaden] an.

	+ Aktuelle Version - Firmware Update Release E1 (CPU 1.02, DSP 1.03) - 15. 12. 2011

	+

- + **Das optimale OPC-2218LU Data Kabel (mit USB- Stecker) ist dazu erforderlich.**
- + **Die Micro-SD-Card kann dafür nicht verwendet werden!**
- +
- + **Wer fragen zum Firmware Update hat, kann sich gerne bei OE1AOA melden.**

Aktuelle Version vom 28. Juni 2014, 22:41 Uhr

Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E

Tips rund um den ICOM ID-31E

Der "ersten" ICOM ID-31E hatten eine sehr dumpfe Modulation. Einige OMs öffneten das Gerät und stachen in die Schutzfolie vor dem Mikrofon, ein kleines Loch.

Davon ist abzuraten! Das Gerät verliert seine Garantie und ist danach natürlich nicht mehr wasserdicht - bei Regen und bei feuchter Aussprache.

Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist ein Firmware Update.

ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet kostenlos die [Software und Infos zum download](#) an.

Aktuelle Version - Firmware Update Release E1 (CPU 1.02, DSP 1.03) - 15. 12. 2011

Das optimale OPC-2218LU Data Kabel (mit USB- Stecker) ist dazu erforderlich. Die Micro-SD-Card kann dafür nicht verwendet werden!

Wer fragen zum Firmware Update hat, kann sich gerne bei OE1AOA melden.

