

MeshCom/MeshCom-Firmware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 16. Januar 2022, 12:30 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 18. Januar 2022, 07:18 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 5:

```
""""[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]""""
```

– **==MeshCom Firmware (beta v1.50)==**

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

Zeile 5:

```
""""[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]""""
```

+ **==MeshCom Firmware (beta v1.52)==**

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

Zeile 13:

```
""""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build
also nicht auf einem TBEAM, er
funktioniert dann nicht richtig.""""
```

– **""""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das
BIN-File tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.
bin""""
**

– **""MeshCom Firmware 1.2.50:""**

– **[https://isemann.at/files
/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.bin
Firmware für TTGO TBeam (langes Board)]**

Zeile 13:

```
""""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build
also nicht auf einem TBEAM, er
funktioniert dann nicht richtig.""""
```

+ **""""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das
BIN-File tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.
bin""""
**

+ **""MeshCom Firmware 1.2.52:""**

+ **[https://isemann.at/files
/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.bin
Firmware für TTGO TBeam (langes Board)]**

<div><div>-</div><div>[https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für TLora (kleines Board)]</div><div></div></div>	+	<div><div></div><div>[https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für TLora (kleines Board)]</div><div></div></div>
<div><div>-</div><div>[https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für Heltec]</div><div></div></div>	+	<div><div></div><div>[https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für Heltec]</div><div></div></div>
<div><div>-</div><div>[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_1.3OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]</div><div></div></div>	+	<div><div></div><div>[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]</div><div></div></div>
<div><div>-</div><div>[https://isemann.at/files/tbeam-0.7_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für den TTGO TBeam0.7]</div><div></div></div>	+	<div><div></div><div>[https://isemann.at/files/tbeam-v0.7_meshcom_1.2.52_v1.52.bin Firmware für den TTGO TBeam0.7]</div><div></div></div>
<div><div>-</div><div><div></div><div>[https://isemann.at/files/Tbeam meshcom 1.2.50 v1.50 MediumFast.bin Firmware für TTGO TBeam - Channel Medium Fast]</div><div></div><div></div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div></div>
<div><div>-</div><div><div></div><div>[https://isemann.at/files/Tlora2.1 meshcom 1.2.50 v1.50 MediumFast.bin Firmware für TLora - Channel Medium Fast]</div><div>
</div><div></div></div></div>	+	<div><div>""Ältere Versionen:""</div><div></div></div>
<div><div>-</div><div>==Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.50)==</div><div></div></div>	+	<div><div></div><div></div></div>
	+	<div><div>[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam (langes Board)]</div><div></div></div>
	+	<div><div></div></div>

```
+ [https://isemann.at/files/tlora-  
v2 meshcom 1.2.50 v1.50.bin  
Firmware 1.2.50 für TLora (kleines  
Board)]  
  
+  
  
+ [https://isemann.at/files/heltec-  
v2 meshcom 1.2.50 v1.50.bin  
Firmware 1.2.50 für Heltec]  
  
+  
  
+ [https://isemann.at/files  
/tbeam meshcom 1.2.50 v1.50 1.  
3OLED.bin Firmware 1.2.50 für TTGO  
TBeam mit 1.3" OLED Display]  
  
+  
  
+ [https://isemann.at/files/tbeam-0.7  
meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware  
1.2.50 für den TTGO TBeam0.7]  
  
+  
  
+ <span class="col-blue-dark">[https://ise  
mann.at/files/tbeam meshcom 1.2.50  
_v1.50 MediumFast.bin Firmware 1.2.5  
0 für TTGO TBeam - Channel Medium  
Fast]</span>  
  
+  
  
+ <span class="col-blue-dark">  
[https://isemann.at/files/tlora2.  
1_meshcom_1.2.50_v1.50_MediumFast.  
bin Firmware 1.2.50 für TLora - Channel  
Medium Fast]</span><br />  
  
+ ==Modifikation der MeshCom Firmware  
(beta v1.52)==
```

```
""Meshtastic Source-Code angepasst für  
MeshCom Projekt:""
```

Zeile 42:

```
**Channel: Very Long Range Very Slow  
(BW125kHz)
```

```
**Region: EU433
```

```
""Meshtastic Source-Code angepasst für  
MeshCom Projekt:""
```

Zeile 55:

```
**Channel: Very Long Range Very Slow  
(BW125kHz)
```

```
**Region: EU433
```

- *Reconnect to MeshCom server after
reboot

+ *Reconnect to MeshCom server after
reboot

+ *<span class="col-black ve-
pasteProtect">ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p) -
""new""

+ **call suffix (MZC) wird beim Setzen
des "owner" erzeugt und fix als
shortname gespeichert

+

+

+ [https://github.com/isemann
/MeshCom 1.52 "'Zum Source-Code"
mit Dokumentation der Änderungen
auf Github geht es hier].

- [https://github.com/isemann
/MeshCom 1.50 "'Zum Source-Code"
mit Dokumentation der Änderungen
auf Github geht es hier].

""ToDo für die nächste Firmware Version:""

""ToDo für die nächste Firmware Version:""

- *ShortName
= Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)

*Wiederholungstimer für NODEINFO,
POSITIONSINFO auf > 15 Minuten setzen

*Wiederholungstimer für NODEINFO,
POSITIONSINFO auf > 15 Minuten setzen

- *MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen

+ *MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen

""Nice to have:""

""Nice to have:""

*PTT auf GPIO-Pin legen

*PTT auf GPIO-Pin legen

Version vom 18. Januar 2022, 07:18 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

MeshCom Firmware (beta v1.52)

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File `tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.bin`

MeshCom Firmware 1.2.52:

[Firmware für TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware für TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware für Heltec](#)

[Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

[Firmware für den TTGO TBeam0.7](#)

Ältere Versionen:

[Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware 1.2.50 für TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware 1.2.50 für Heltec](#)

[Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

[Firmware 1.2.50 für den TTGO TBeam0.7](#)

[Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam - Channel Medium Fast](#)

[Firmware 1.2.50 für TLora - Channel Medium Fast](#)

Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.52)

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433
- Reconnect to MeshCom server after reboot
- ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p) - *new*
 - call suffix (MZC) wird beim Setzen des "owner" erzeugt und fix als shortname gespeichert

[Zum Source-Code](#) mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.

ToDo für die nächste Firmware Version:

- Wiederholungstimer für NODEINFO, POSITIONSINFO auf > 15 Minuten setzen
- MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen

Nice to have:

- PTT auf GPIO-Pin legen