

MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 25. Dezember 2021, 18:37

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3BIA (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 7. März 2022, 13:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3BIA (Diskussion | Beiträge)

(added OLE Display FW)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

(35 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 5:

""[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]""

Zeile 5:

""[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]""

- **=Meshtastic Firmware=**

Die aktuelle Version (**Ende 2021 noch
BETA**)

+ **==MeshCom Firmware (beta v1.56)==**

Die aktuelle Version (**Mar 2022**) kann
hier als ".zip" Release Datei herunter
geladen werden und beinhaltet
Firmware ("bin") für die gängigen
Boards im MeshCom Projekt. Die ".
zip" Datei muss nach dem Download
entpackt werden, die ".bin"
Dateinamen weisen auf das jeweilige
Board und die Version hin. Zusätzlich
beinhaltet das Release Packet auch
die Software zum Flashen via
Terminal.

- **kann als ZIP File vom GITHUB geladen
werden: [https://github.com/
meshtastic/Meshtastic-device/releases](https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases)**

+ **Die Firmware basiert auf der Meshtasti
c Version 1.2.53 und wurde für das
MeshCom Projekt modifiziert.**

- **Hinweis! Aktuelle verwenden wir im
MeshCom-Projekt : "1.2.47 alpha"**

- **""Achtung!"**

- **ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzei
chnis lokal am PC anlegen.**

""Achtung!""

""Achtung!""

Zeile 20:

"""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig."""

Zeile 15:

"""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig."""

- ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File **firmware-tbeam-1.2.47.a5685.1f.bin**""

- ==MeshCom Firmware (**Beta**)==

- + ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File **tbeam_meshcom_1.2.53_v1.56.bin**""

- + **""Aktuelle MeshCom Firmware 1.2.53_v1.56:""**
- +
- + **[https://isemann.at/files/meshcom_1.2.53_v1.56.zip Release Packet]**
- +
- +
- + **""Vorherige"" MeshCom Firmware 1.2.53_v1.55:""**
- +
- + **[https://isemann.at/files/meshcom-1.2.53_v1.55.zip Release Packet]**
- +
- +
- + **""Vorherige"" MeshCom Firmware 1.2.53_v1.54:""**
- +
- + **[https://isemann.at/files/meshcom-1.2.53_v1.54.zip Release Packet]**
- +
- +
- + **""Ältere Versionen:""**
- +

- + [https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52.bin
Firmware für TTGO TBeam (langes Board)]
- + [https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin
Firmware für TLora (kleines Board)]
- + [https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.52_v1.52.bin
Firmware für Heltec]
- + [https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.52_v1.52OLED.bin
Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]
- + [https://isemann.at/files/tbeam-v0.7_meshcom_1.2.52_v1.52.bin
Firmware für den TTGO TBeam0.7]
- + [https://isemann.at/files/tlora-v1.3_meshcom_1.2.52_v1.52.bin
Firmware für TLora V1]
- + [https://isemann.at/files/tlora-v1.3_meshcom_1.2.52_v1.52.bin
Firmware für TLoRA v1.3]-----
- + [https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.bin
Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam (langes Board)]

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

*Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone

*HOP Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.

*MeshCom logo und ÖVSV link

- + [https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware 1.2.50 für TLora (kleines Board)]
- + [https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware 1.2.50 für Heltec]
- + [https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_1.3OLED.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]
- + [https://isemann.at/files/tbeam-0.7_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware 1.2.50 für den TTGO TBeam0.7]
-
- +
[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_MediumFast.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam - Channel Medium Fast]
-
- +
[https://isemann.at/files/tlora2.1_meshcom_1.2.50_v1.50_MediumFast.bin Firmware 1.2.50 für TLora - Channel Medium Fast]

-
- + ==Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.53)==
-
- + [https://github.com/isemann/MeshCom_1.2.53_v1.55 "'Zum Source-Code'" mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier].

- *Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- *Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- *fixe Voreinstellung von:
- **PSK Encryption NONE,
- **Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
- **Region: EU433

[<https://github.com/isemann/MeshCom> Zum Source-Code mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier].

[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.49_v1.0.bin Firmware für den TTGO TBeam (langes Board)]

"Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:"

*Bluetooth PIN set permanent to "000000" for MeshCom firmware, simplify operation for Radio Amateurs

*HOP Limit for sending reliable messages increased to 5, allowing messages to be relayed 5 times by nodes in the mesh network.

*MeshCom logo and OEVSV link added to source

*Disable both sleep modi (light sleep, deep sleep), to keep devices permanently on without using the switch 'always on' to avoid hyperactivity of node

*Wifi Refresh reduced to 5sec

*Reconnect to MeshCom server after reboot

*ShortName = Suffix of Austrian Radio Amateur callsign, character 4-6, defaults to 'HAM' if callsign is shorter

*Presettings for Meshcom:

- + *PSK Encryption NONE
- + *Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
- + *Region: EU433
- + *NTP source changed to MeshCom infrastructure
- + *GPS position broadcast period increased to 15min for standard mode (no change to smart mode)
- + *QO-100 test link: borrow lorawan region setting "TW" for QRG 441.500 MHz für LongSlow und 435.500 für MediumSlow to use with TX Patrol (setting band start to 441.100 MHz for region TW --> default channel 2 = 441.500 MHz)
- + *Modification of position info parameters, send till channel utilization 100%
- + *Clear packetpool structure to avoid overrun and reconnect of GW to MQTT server

[https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.49_v1.0.bin
Firmware für den TLora (kleines Board)]

[https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.49_v1.0.bin
Firmware für den Heltec]

ToDo:

*
>ShortName = Suffix (MZC) oder
CALL (OE3MZC/p)

"ToDo für die nächste Firmware
Version:""

*MESHINFO zu einem MQTT-Paket
formen

"Nice to have:""

-

+ *PTT auf GPIO-Pin legen

Version vom 7. März 2022, 13:17 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

MeshCom Firmware (beta v1.56)

Die aktuelle Version (Mar 2022) kann hier als ".zip" Release Datei herunter geladen werden und beinhaltet Firmware ("*.bin") für die gängigen Boards im MeshCom Projekt. Die ".zip" Datei muss nach dem Download entpackt werden, die ".bin" Dateinamen weisen auf das jeweilige Board und die Version hin. Zusätzlich beinhaltet das Release Packet auch die Software zum Flashen via Terminal.

Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.53 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File tbeam_meshcom_1.2.53_v1.56.bin

Aktuelle MeshCom Firmware 1.2.53_v1.56:

[Release Packet](#)

Vorherige MeshCom Firmware 1.2.53_v1.55:

[Release Packet](#)

Vorherige MeshCom Firmware 1.2.53_v1.54:

[Release Packet](#)

Ältere Versionen:

Firmware für TTGO TBeam (langes Board)

Firmware für TLora (kleines Board)

Firmware für Heltec

Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display

Firmware für den TTGO TBeam0.7

Firmware für TLora V1

Firmware für TLoRA v1.3-----

Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam (langes Board)

Firmware 1.2.50 für TLora (kleines Board)

Firmware 1.2.50 für Heltec

Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display

Firmware 1.2.50 für den TTGO TBeam0.7

Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam - Channel Medium Fast

Firmware 1.2.50 für TLora - Channel Medium Fast

Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.53)

Zum Source-Code mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN set permanent to "000000" for MeshCom firmware, simplify operation for Radio Amateurs
- HOP_Limit for sending reliable messages increased to 5, allowing messages to be relayed 5 times by nodes in the mesh network.
- MeshCom logo and OEHSV link added to source
- Disable both sleep modi (light sleep, deep sleep), to keep devices permanently on without using the switch 'always_on' to avoid hyperactivity of node
- Wifi Refresh reduced to 5sec
- Reconnect to MeshCom server after reboot
- ShortName = Suffix of Austrian Radio Amateur callsign, character 4-6, defaults to 'HAM' if callsign is shorter
- Presettings for Meshcom:
- PSK Encryption NONE
- Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
- Region: EU433
- NTP source changed to MeshCom infrastructure
- GPS position broadcast period increased to 15min for standard mode (no change to smart mode)

-
- QO-100 test link: borrow lorawan region setting "TW" for QRG 441.500 MHz für LongSlow und 435.500 für MediumSlow to use with TX Patrol (setting band start to 441.100 MHz for region TW --> default channel 2 = 441.500 MHz)
 - Modification of position info parameters, send till channel utilization 100%
 - Clear packetpool structure to avoid overrun and reconnect of GW to MQTT server

ToDo für die nächste Firmware Version:

- MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen

Nice to have:

- PTT auf GPIO-Pin legen