

MeshCom/MeshCom-Firmware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 18. August 2022, 21:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen

Text ersetzt: „`__HIDETITLE__ __NOTOC__
 __NODISCUSSION__`“ zurück zu Kategorie:
[MeshCom](#)“““““==== "Aktuelle Firmware"
 ===== * M...“)

Markierungen: Ersetzt [Visuelle Bearbeitung](#)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 7:

==== "Aktuelle Firmware" =====

* MeshCom Firmware (beta v1.65)

Zeile 7:

==== "Aktuelle Firmware" =====

* **[[MeshCom/MeshCom-Firmware/Mesh
 Com Firmware (beta v1.65)|MeshCom
 Firmware (beta v1.65)]]**

==== **Hinweise:** =====

* **Wenn eine neue Firmware
 aufgespielt wird sind die
 Einstellungen erneut zu setzen.**

* **Bei Verwendung der Android oder
 iPhone APP ist es teilweise notwendig
 das Peering der Bluetooth-
 Verbindung am Handy zu löschen
 und nach Aufforderung neu zu setzen**

==== Archivierte Firmware =====

* **[[MeshCom/MeshCom-Firmware
 /MeshCom Firmware (beta v1.56)
 |MeshCom Firmware (beta v1.56)]]**

==== Archivierte Firmware =====

* **[[MeshCom/MeshCom-Firmware
 /MeshCom Firmware (beta v1.56)
 |MeshCom Firmware (beta v1.56)]]**

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.56\)](#)