

MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2021, 21:53  
Uhr (Quelltext anzeigen)  
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)  
K  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE1VCC (Diskussion | Beiträge)  
K  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(55 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>–<div>__HIDETITLE__</div></div>	
<div><div>__NOTOC__</div></div>	<div><div>__NOTOC__</div></div>
<div><div>__NODISCUSSION__</div></div>	<div><div>__NODISCUSSION__</div></div>
	<div>+</div>
<div><div>''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''</div></div>	<div><div>''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''</div></div>
	<div></div>
<div>–<div>= Meshtastic Firmware =</div></div>	<div>+=<div>==== '''Aktuelle Firmware MeshCom 2.0''' =====</div></div>
<div>–<div>Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)</div></div>	
<div>–<div></div></div>	
<div>–<div>kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://aithub.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases</div></div>	
<div>–<div></div></div>	
<div>–<div>Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : '''1.2.47 alpha'''</div></div>	
<div>–<div></div></div>	
<div>–<div>ZIP-File Inhalt "auspacken".</div></div>	
<div>–<div></div></div>	
<div>–<div>''''ACHTUNG!''''</div></div>	
<div><div></div></div>	<div><div></div></div>

<p>""Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren. Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board). Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""</p>	<p>+ * [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.65)  MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</p>
<p>""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin""</p>	<p>+ ===== Hinweise: =====</p>
	<p>+ * Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</p> <p>+ * Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen</p>
	<p>+ ===== Archivierte Firmware =====</p>
<p>&lt;br /&gt;</p>	<p>+ * [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.56)  MeshCom Firmware (beta v1.56)]]</p>

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

## Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.

- 
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

### Archivierte Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.56\)](#)