

## MeshCom/MeshCom-Firmware

## Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

**Version vom 18. August 2022, 21:32 Uhr**

**(Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr**

**(Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

**Zeile 8:**

```
* [[MeshCom/MeshCom-Firmware
/MeshCom Firmware (beta v1.65)
|MeshCom Firmware (beta v1.65)]]
```

==== Archivierte Firmware ====

```
* [[MeshCom/MeshCom-Firmware
/MeshCom Firmware (beta v1.56)
|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]
```

**Zeile 8:**

\* [[MeshCom/MeshCom-Firmware  
/MeshCom Firmware (beta v1.65)  
|MeshCom Firmware (beta v1.65)]]

+

+

+

+

+

**\* Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.**

**\* Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen**

==== Archivierte Firmware ====

\* [[MeshCom/MeshCom-Firmware  
/MeshCom Firmware (beta v1.56)  
|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]

**Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr**

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

## Aktuelle Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

### Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

## Archivierte Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.56\)](#)