

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/MeshCom-Firmware	14
2. Benutzer:Oe1kbc	6
3. MeshCom	10

MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2021, 16:03

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Änderungen von [OE3BIA](#) ([Diskussion](#)))
wurden auf die letzte Version von [Ing. Kurt Baumann](#), [OE1KBC](#) zurückgesetzt)

Markierung: Zurücksetzung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Dezember 2021, 16:07

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Änderung 19748 von [Oe1kbc](#) ([Diskussion](#)))
rückgängig gemacht.)

Markierung: Rückgängigmachung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 20:

```
""""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build
also nicht auf einem TBEAM, er
funktioniert dann nicht richtig.""""
```

– """"z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das
BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.
bin""""

Zeile 20:

```
""""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build
also nicht auf einem TBEAM, er
funktioniert dann nicht richtig.""""
```

+ """"z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das
BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.
bin"""" **
**

+ **==MeshCom Firmware (Beta v1.0)==**

+ **Meshtastic Source-Code angepasst
für MeshCom Projekt:**

+ ***Bluetooth PIN wurde fix auf
"000000" gesetzt, erleichtert
Verbindung mit dem Smartphone**

+ ***HOP Limit für Nachrichten wurde auf
5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-
Netzwerk 5 mal von anderen Nodes
weitergesendet werden.**

+ ***MeshCom logo und ÖVSV link**

+ ***Beide sleep modi (light sleep, deep
sleep) sind deaktiviert**

+ ***Wifi Refresh für Gateway reduziert
auf 5sec**

+ ***fixe Voreinstellung von:**

```

+ **PSK Encryption NONE,
+ **Channel: Very Long Range Very  

Slow (BW125kHz)
+ **Region: EU433 <br />
+
+ [https://qithub.com/isemann  

/MeshCom Zum Source-Code mit  

Dokumentation der Änderungen auf  

Github geht es hier].
+
+ [https://isemann.at/files  

/tbeam meshcom 1.2.49 v1.0.bin  

Firmware für den TTGO TBeam  

(langes Board)]
+
+ [https://isemann.at/files/tlora-  

v2 meshcom 1.2.49 v1.0.bin  

Firmware für den TLora (kleines  

Board)]
+
+ [https://isemann.at/files/heltec-  

v2 meshcom 1.2.49 v1.0.bin  

Firmware für den Heltec]
+
+ [https://isemann.at/files  

/tbeam meshcom 1.2.49 v1.0 1.  

3OLED.bin Firmware für TTGO TBeam  

mit 1.3" OLED Display]<br />
+
+ ToDo:
+
+ *<span style="color: #b58900"  

>ShortName = Suffix ( MZC) oder  

CALL (OE3MZC/p)</span>
+ *Reconnect to MeshCom server after  

reboot

```

Version vom 27. Dezember 2021, 16:07 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Meshtastic Firmware

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)

kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: <https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases>

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : **1.2.47 alpha**

Achtung!

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File `firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin`

MeshCom Firmware (Beta v1.0)

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433

[Zum Source-Code mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.](#)

[Firmware für den TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware für den TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware für den Heltec](#)

[Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

ToDo:

- **ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)**
- Reconnect to MeshCom server after reboot

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Dezember 2021, 16:03

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Änderungen von [OE3BIA](#) ([Diskussion](#)))
wurden auf die letzte Version von [Ing. Kurt Baumann](#), [OE1KBC](#) zurückgesetzt)

Markierung: Zurücksetzung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Dezember 2021, 16:07

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Änderung 19748 von [Oe1kbc](#) ([Diskussion](#)))
rückgängig gemacht.)

Markierung: Rückgängigmachung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 20:

```
""""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build
also nicht auf einem TBEAM, er
funktioniert dann nicht richtig.""""
```

– """"z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das
BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.
bin""""

Zeile 20:

```
""""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build
also nicht auf einem TBEAM, er
funktioniert dann nicht richtig.""""
```

+ """"z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das
BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.
bin"""" **
**

+ **==MeshCom Firmware (Beta v1.0)==**

+ **Meshtastic Source-Code angepasst
für MeshCom Projekt:**

+ ***Bluetooth PIN wurde fix auf
"000000" gesetzt, erleichtert
Verbindung mit dem Smartphone**

+ ***HOP Limit für Nachrichten wurde auf
5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-
Netzwerk 5 mal von anderen Nodes
weitergesendet werden.**

+ ***MeshCom logo und ÖVSV link**

+ ***Beide sleep modi (light sleep, deep
sleep) sind deaktiviert**

+ ***Wifi Refresh für Gateway reduziert
auf 5sec**

+ ***fixe Voreinstellung von:**

```

+ **PSK Encryption NONE,
+ **Channel: Very Long Range Very  

Slow (BW125kHz)
+ **Region: EU433 <br />
+
+ [https://qithub.com/isemann  

/MeshCom Zum Source-Code mit  

Dokumentation der Änderungen auf  

Github geht es hier].
+
+ [https://isemann.at/files  

/tbeam meshcom 1.2.49 v1.0.bin  

Firmware für den TTGO TBeam  

(langes Board)]
+
+ [https://isemann.at/files/tlora-  

v2 meshcom 1.2.49 v1.0.bin  

Firmware für den TLora (kleines  

Board)]
+
+ [https://isemann.at/files/heltec-  

v2 meshcom 1.2.49 v1.0.bin  

Firmware für den Heltec]
+
+ [https://isemann.at/files  

/tbeam meshcom 1.2.49 v1.0 1.  

3OLED.bin Firmware für TTGO TBeam  

mit 1.3" OLED Display]<br />
+
+ ToDo:
+
+ *<span style="color: #b58900"  

>ShortName = Suffix ( MZC) oder  

CALL (OE3MZC/p)</span>
+ *Reconnect to MeshCom server after  

reboot

```

Version vom 27. Dezember 2021, 16:07 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Meshtastic Firmware

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)

kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: <https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases>

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : **1.2.47 alpha**

Achtung!

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File `firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin`

MeshCom Firmware (Beta v1.0)

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433

[Zum Source-Code mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.](#)

[Firmware für den TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware für den TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware für den Heltec](#)

[Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

ToDo:

- **ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)**
- Reconnect to MeshCom server after reboot

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Dezember 2021, 16:03

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Änderungen von [OE3BIA](#) ([Diskussion](#)))
wurden auf die letzte Version von [Ing. Kurt Baumann](#), [OE1KBC](#) zurückgesetzt)

Markierung: Zurücksetzung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Dezember 2021, 16:07

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Änderung 19748 von [Oe1kbc](#) ([Diskussion](#)))
rückgängig gemacht.)

Markierung: Rückgängigmachung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 20:

```
""""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build
also nicht auf einem TBEAM, er
funktioniert dann nicht richtig.""""
```

– """"z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das
BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.
bin""""

Zeile 20:

```
""""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build
also nicht auf einem TBEAM, er
funktioniert dann nicht richtig.""""
```

+ """"z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das
BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.
bin"""" **
**

+ **==MeshCom Firmware (Beta v1.0)==**

+ **Meshtastic Source-Code angepasst
für MeshCom Projekt:**

+ ***Bluetooth PIN wurde fix auf
"000000" gesetzt, erleichtert
Verbindung mit dem Smartphone**

+ ***HOP Limit für Nachrichten wurde auf
5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-
Netzwerk 5 mal von anderen Nodes
weitergesendet werden.**

+ ***MeshCom logo und ÖVSV link**

+ ***Beide sleep modi (light sleep, deep
sleep) sind deaktiviert**

+ ***Wifi Refresh für Gateway reduziert
auf 5sec**

+ ***fixe Voreinstellung von:**

```

+ **PSK Encryption NONE,
+ **Channel: Very Long Range Very
+ Slow (BW125kHz)
+ **Region: EU433 <br />
+
+ [https://qithub.com/isemann
+ /MeshCom Zum Source-Code mit
+ Dokumentation der Änderungen auf
+ Github geht es hier].
+
+ [https://isemann.at/files
+ /tbeam meshcom 1.2.49 v1.0.bin
+ Firmware für den TTGO TBeam
+ (langes Board)]
+
+ [https://isemann.at/files/tlora-
+ v2 meshcom 1.2.49 v1.0.bin
+ Firmware für den TLora (kleines
+ Board)]
+
+ [https://isemann.at/files/heltec-
+ v2 meshcom 1.2.49 v1.0.bin
+ Firmware für den Heltec]
+
+ [https://isemann.at/files
+ /tbeam meshcom 1.2.49 v1.0 1.
+ 3OLED.bin Firmware für TTGO TBeam
+ mit 1.3" OLED Display]<br />
+
+ ToDo:
+
+ *<span style="color: #b58900"
+ >ShortName = Suffix ( MZC) oder
+ CALL (OE3MZC/p)</span>
+
+ *Reconnect to MeshCom server after
+ reboot

```

Version vom 27. Dezember 2021, 16:07 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Meshtastic Firmware

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)

kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: <https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases>

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : **1.2.47 alpha**

Achtung!

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File `firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin`

MeshCom Firmware (Beta v1.0)

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433

[Zum Source-Code mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.](#)

[Firmware für den TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware für den TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware für den Heltec](#)

[Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

ToDo:

- **ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)**
- Reconnect to MeshCom server after reboot

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Dezember 2021, 16:03

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Änderungen von [OE3BIA](#) ([Diskussion](#)))
wurden auf die letzte Version von [Ing. Kurt Baumann](#), [OE1KBC](#) zurückgesetzt)

Markierung: Zurücksetzung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Dezember 2021, 16:07

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Änderung 19748 von [Oe1kbc](#) ([Diskussion](#)))
rückgängig gemacht.)

Markierung: Rückgängigmachung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 20:

```
""""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build
also nicht auf einem TBEAM, er
funktioniert dann nicht richtig.""""
```

```
- """"z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das
BIN-File  firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.
bin""""
```

Zeile 20:

```
""""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build
also nicht auf einem TBEAM, er
funktioniert dann nicht richtig.""""
```

```
+ """"z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das
BIN-File  firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.
bin""""<br />
```

```
+ ==MeshCom Firmware (Beta v1.0)==
```

```
+ Meshtastic Source-Code angepasst
für MeshCom Projekt:
```

```
+ *Bluetooth PIN wurde fix auf
"000000" gesetzt, erleichtert
Verbindung mit dem Smartphone
```

```
+ *HOP Limit für Nachrichten wurde auf
5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-
Netzwerk 5 mal von anderen Nodes
weitergesendet werden.
```

```
+ *MeshCom logo und ÖVSV link
```

```
+ *Beide sleep modi (light sleep, deep
sleep) sind deaktiviert
```

```
+ *Wifi Refresh für Gateway reduziert
auf 5sec
```

```
+ *fixe Voreinstellung von:
```

```

+ **PSK Encryption NONE,
+ **Channel: Very Long Range Very  

Slow (BW125kHz)
+ **Region: EU433 <br />
+
+ [https://qithub.com/isemann  

/MeshCom Zum Source-Code mit  

Dokumentation der Änderungen auf  

Github geht es hier].
+
+ [https://isemann.at/files  

/tbeam meshcom 1.2.49 v1.0.bin  

Firmware für den TTGO TBeam  

(langes Board)]
+
+ [https://isemann.at/files/tlora-  

v2 meshcom 1.2.49 v1.0.bin  

Firmware für den TLora (kleines  

Board)]
+
+ [https://isemann.at/files/heltec-  

v2 meshcom 1.2.49 v1.0.bin  

Firmware für den Heltec]
+
+ [https://isemann.at/files  

/tbeam meshcom 1.2.49 v1.0 1.  

3OLED.bin Firmware für TTGO TBeam  

mit 1.3" OLED Display]<br />
+
+ ToDo:
+
+ *<span style="color: #b58900"  

>ShortName = Suffix ( MZC) oder  

CALL (OE3MZC/p)</span>
+ *Reconnect to MeshCom server after  

reboot

```

Version vom 27. Dezember 2021, 16:07 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Meshtastic Firmware

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)

kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: <https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases>

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : **1.2.47 alpha**

Achtung!

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File `firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin`

MeshCom Firmware (Beta v1.0)

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433

[Zum Source-Code mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.](#)

[Firmware für den TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware für den TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware für den Heltec](#)

[Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

ToDo:

- **ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)**
- Reconnect to MeshCom server after reboot