

Inhaltsverzeichnis

1. Arbeitsgruppe OE5	4
2. Benutzer:OE5AJP	6
3. Benutzer:OE5FHM	7

Arbeitsgruppe OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 25. November 2009, 23:15

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5FHM ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– Für OE5RNL

– 73 de OE2WAO

Version vom 12. Dezember 2009, 01:13

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == OE5XLL Linz Lichtenberg
HAMMNET ==

+ Die Links nach OE5XBR Linz
Froschberg, DB0WGS Weagscheid und
der Userzugang Sektor süd bis
südwest sind Aktiv.

+ Der D-ATV Empfänger ist fern
steuerbar für die Programmen 1-4
von OE3 Hochkogelberg.

+ == OE5XBR Linz Froschberg
HAMMNET ==

+ Die 3 Haupt-Links laufen Stabil
OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

+ An der Anpassung der Sprach
Oberfläche [[http://mumble.
sourceforge.net/](http://mumble.sourceforge.net/) Mumble]wird noch
getüftelt.

== OE5XUL HAMMNET ==

== OE5XUL HAMMNET ==

Version vom 12. Dezember 2009, 01:13 Uhr

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET

Die Links nach OE5XBR Linz Froschberg, DB0WGS Wegscheid und der Userzugang Sektor süd bis südwest sind Aktiv.

Der D-ATV Empfänger ist fern steuerbar für die Programmen 1-4 von OE3 Hochkogelberg.

OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

An der Anpassung der Sprach Oberfläche [Mumble](#) wird noch getüftelt.

OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 25. November 2009, 23:15

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5FHM ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. Dezember 2009, 01:13

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– Für OE5RNL

– 73 de OE2WAO

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == OE5XLL Linz Lichtenberg
HAMMNET ==

+ Die Links nach OE5XBR Linz
Froschberg, DB0WGS Weagscheid und
der Userzugang Sektor süd bis
südwest sind Aktiv.

+ Der D-ATV Empfänger ist fern
steuerbar für die Programmen 1-4
von OE3 Hochkogelberg.

+ == OE5XBR Linz Froschberg
HAMMNET ==

+ Die 3 Haupt-Links laufen Stabil
OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

+ An der Anpassung der Sprach
Oberfläche [[http://mumble.
sourceforge.net/](http://mumble.sourceforge.net/) Mumble]wird noch
getüftelt.

== OE5XUL HAMMNET ==

== OE5XUL HAMMNET ==

Version vom 12. Dezember 2009, 01:13 Uhr

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET

Die Links nach OE5XBR Linz Froschberg, DB0WGS Wegscheid und der Userzugang Sektor süd bis südwest sind Aktiv.

Der D-ATV Empfänger ist fern steuerbar für die Programmen 1-4 von OE3 Hochkogelberg.

OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

An der Anpassung der Sprach Oberfläche [Mumble](#) wird noch getüftelt.

OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

Fehler

Eine Version dieser Unterschiedsanzeige (0) wurde nicht gefunden.

Dieser Fehler wird normalerweise von einem veralteten Link zur Versionsgeschichte einer Seite verursacht, die zwischenzeitlich gelöscht wurde. Einzelheiten sind im [Lösch-Logbuch](#) vorhanden.

Fehler

Eine Version dieser Unterschiedsanzeige (0) wurde nicht gefunden.

Dieser Fehler wird normalerweise von einem veralteten Link zur Versionsgeschichte einer Seite verursacht, die zwischenzeitlich gelöscht wurde. Einzelheiten sind im [Lösch-Logbuch](#) vorhanden.