

Inhaltsverzeichnis

1. Arbeitsgruppe OE5	4
2. Benutzer:OE5AJP	6

Arbeitsgruppe OE5

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. Dezember 2009, 01:40

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. Dezember 2009, 01:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 5:

Die Links nach OE5XBR Linz Froschberg,
DB0WGS Wegscheid und der Userzugang
Sektor süd bis südwest sind Aktiv.

–

Der D-ATV Empfänger ist fern steuerbar
für die Programmen 1-4 von OE3XQB
Hochkogelberg.

Zeile 5:

Die Links nach OE5XBR Linz Froschberg,
DB0WGS Wegscheid und der Userzugang
Sektor süd bis südwest sind Aktiv.

+

Der D-ATV Empfänger ist fern steuerbar
für die Programmen 1-4 von OE3XQB
Hochkogelberg.

+

**Bei der Außen-Kamera wird gerade
die etwas überrasgende rote Farbe
entnommen.**

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

Version vom 12. Dezember 2009, 01:45 Uhr

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET

Die Links nach OE5XBR Linz Froschberg, DB0WGS Wegscheid und der Userzugang Sektor süd bis südwest sind Aktiv.

Der D-ATV Empfänger ist fern steuerbar für die Programmen 1-4 von OE3XQB Hochkogelberg.

Bei der Außen-Kamera wird gerade die etwas überrasgende rote Farbe entnommen.

OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

An der Anpassung der Sprach Oberfläche [Mumble](#) wird noch getüftelt um auch eine Einbindung der Sprachumsetzer zu ermöglichen.

Der Web-cam über Linz könnte sofern sich keine Mech. Probleme einschleichen auch bald ein Panorama Schwenk möglich sein

Die Start Seite OE5 ist unter 44.143.104.1 zu erreichen.

OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. Dezember 2009, 01:40

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5AJP](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. Dezember 2009, 01:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5AJP](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 5:

Die Links nach OE5XBR Linz Froschberg, DB0WGS Wegscheid und der Userzugang Sektor süd bis südwest sind Aktiv.

–

Der D-ATV Empfänger ist fern steuerbar für die Programmen 1-4 von OE3XQB Hochkogelberg.

Zeile 5:

Die Links nach OE5XBR Linz Froschberg, DB0WGS Wegscheid und der Userzugang Sektor süd bis südwest sind Aktiv.

+

Der D-ATV Empfänger ist fern steuerbar für die Programmen 1-4 von OE3XQB Hochkogelberg.

+

Bei der Außen-Kamera wird gerade die etwas überrasgende rote Farbe entnommen.

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

Version vom 12. Dezember 2009, 01:45 Uhr

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET

Die Links nach OE5XBR Linz Froschberg, DB0WGS Wegscheid und der Userzugang Sektor süd bis südwest sind Aktiv.

Der D-ATV Empfänger ist fern steuerbar für die Programmen 1-4 von OE3XQB Hochkogelberg.

Bei der Außen-Kamera wird gerade die etwas überrasgende rote Farbe entnommen.

OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

An der Anpassung der Sprach Oberfläche [Mumble](#) wird noch getüftelt um auch eine Einbindung der Sprachumsetzer zu ermöglichen.

Der Web-cam über Linz könnte sofern sich keine Mech. Probleme einschleichen auch bald ein Panorama Schwenk möglich sein

Die Start Seite OE5 ist unter 44.143.104.1 zu erreichen.

OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.

Arbeitsgruppe OE5: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. Dezember 2009, 01:40

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. Dezember 2009, 01:45

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 5:

Die Links nach OE5XBR Linz Froschberg, DB0WGS Wegscheid und der Userzugang Sektor süd bis südwest sind Aktiv.

–

Der D-ATV Empfänger ist fern steuerbar für die Programmen 1-4 von OE3XQB Hochkogelberg.

Zeile 5:

Die Links nach OE5XBR Linz Froschberg, DB0WGS Wegscheid und der Userzugang Sektor süd bis südwest sind Aktiv.

+

Der D-ATV Empfänger ist fern steuerbar für die Programmen 1-4 von OE3XQB Hochkogelberg.

+

Bei der Außen-Kamera wird gerade die etwas überrasgende rote Farbe entnommen.

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

== OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET ==

Version vom 12. Dezember 2009, 01:45 Uhr

OE5XLL Linz Lichtenberg HAMMNET

Die Links nach OE5XBR Linz Froschberg, DB0WGS Wegscheid und der Userzugang Sektor süd bis südwest sind Aktiv.

Der D-ATV Empfänger ist fern steuerbar für die Programmen 1-4 von OE3XQB Hochkogelberg.

Bei der Außen-Kamera wird gerade die etwas überrasgende rote Farbe entnommen.

OE5XBR Linz Froschberg HAMMNET

Die 3 Haupt-Links laufen Stabil OE5XLL, OE3XQB und OE3XWR.

An der Anpassung der Sprach Oberfläche [Mumble](#) wird noch getüftelt um auch eine Einbindung der Sprachumsetzer zu ermöglichen.

Der Web-cam über Linz könnte sofern sich keine Mech. Probleme einschleichen auch bald ein Panorama Schwenk möglich sein

Die Start Seite OE5 ist unter 44.143.104.1 zu erreichen.

OE5XUL HAMMNET

Antennen sind aufgebaut. Links sind soweit in Betrieb.

Werden aber noch umgebaut. Um vom einstrahlenden 1800MHz GSM Sender weiter weg zu kommen, wurden die 70er Felder abmontiert.

An dieser Stelle werden die Linkantennen neu aufgebaut.

Userzugang in Arbeit. Zuerst muß die Einstrahlstörung weg.