

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:ID-31E Wiki.jpg .....	2
2. Benutzer:OE1AOA .....	4
3. ICOM ID-31E .....	5

## Datei:ID-31E Wiki.jpg

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)



Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[ID-31E\\_Wiki.jpg](#) (107 × 200 Pixel, Dateigröße: 27 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

### Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	<a href="#">12:20, 9. Mär. 2012</a>		107 × 200 (27 KB)	<a href="#">AOA</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

### Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [ICOM ID-31E](#)

### Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

**Breite**992 px  
**Höhe**1.860 px  
**Pixelzusammensetzung**RGB

---

<b>Kameraausrichtung</b>	Normal
<b>Anzahl Komponenten</b>	3
<b>Horizontale Auflösung</b>	96 dpi
<b>Vertikale Auflösung</b>	96 dpi
<b>Software</b>	Adobe Photoshop CS5 Windows
<b>Speicherzeitpunkt</b>	11:14, 9. Mär. 2012
<b>Exif-Version</b>	2.21
<b>Farbraum</b>	sRGB

## Franz, OE1AOA



Name Franz, OE1AOA

### Franz, OE1AOA

Name Franz, OE1AOA

### Arbeitsgruppe OE1

## ICOM ID-31E

### Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E

#### Tips rund um den ICOM ID-31E

Der "ersten" ICOM ID-31E hatten eine sehr dumpfe Modulation. Einige OMs öffneten das Gerät und stachen in die Schutzfolie vor dem Mikrofon, ein kleines Loch.

Davon ist abzuraten! Das Gerät verliert seine Garantie und ist danach natürlich nicht mehr wasserdicht - bei Regen und bei feuchter Aussprache.

Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist ein Firmware Update.

ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet kostenlos die [Software und Infos zum down loaden](#) an.

Aktuelle Version - Firmware Update Release E1 (CPU 1.02, DSP 1.03) - 15. 12. 2011

Das optimale OPC-2218LU Data Kabel (mit USB- Stecker) ist dazu erforderlich. Die Micro-SD-Card kann dafür nicht verwendet werden!

Wer fragen zum Firmware Update hat, kann sich gerne bei OE1AOA melden.

