

Inhaltsverzeichnis

1. Datei:Minix Handbuch Seite 5 MOD.jpg	6
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	4
3. Benutzer:OE1CWJ	5

Datei:Minix Handbuch Seite 5 MOD.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:Minix Handbuch Seite 5 MOD.jpg
Standardsortierschlüssel	Minix Handbuch Seite 5 MOD.jpg
Seitenlänge (in Bytes)	0
Namensraum	Datei
Seitenkennnummer	1659
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Prüfsummenwert	cd6f0f0be479de3815f8816d6922efffc7a36d8a
Seitenbild	Die Mikrofonempfindlichkeit für AM wird mit dem Einstellwiderstand auf der Platine neben der ECC 83 einmalig fest eingestellt. Der Regler für FM befindet sich am Betriebsartenschalter des Senders. Werkseitig ist für beide Betriebsarten ein gängiger Mittelwert festgelegt worden. Der Modulationsverstärker ist so ausgelegt, daß zur Erreichung bestmöglicher Modulationsqualität das Mikrofon dicht besprochen werden muß. Bei evtl. auftretenden Spiegelfrequenzstörungen durch Stationen, die im Flugfunkbereich arbeiten, kann mit Hilfe des Saugkreises (Trap) L 1, welcher auf der Empfängerplatine neben der Eingangsspule horizontal angeordnet ist, die Störung durch Abstimmen der Spule unterdrückt werden. Werkseitig ist diese Spule auf eine in Band - mitte auftretende Störung eingestellt. Achtung ! Das Gerät ist werkseitig optimal abgeglichen. Jeder Versuch, ohne geeignete Meßgeräte den Abgleich zu verändern, verschlechtert die bei Transistorverstärker recht kritische Unterdrückung der Ober- und Nebenwellen. Geringfügige Unterschiede im Output von einem zum anderen Bandende sind bedeutungslos. RICHTER & CO., MINIX-Funkgeräte, Hannover III/70 MTR 25 S

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	13:32, 29. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	13:32, 29. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Satellitenfunk“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Satellitenfunk
Weiterleitungen nach	ARISSat-1/KEDR (Information)
Standardsortierschlüssel	Satellitenfunk
Seitenlänge (in Bytes)	33
Seitenkennnummer	1396
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	19:52, 29. Jan. 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	19:52, 29. Jan. 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Echolink“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Echolink
Weiterleitungen nach	Echolink mit dem iPhone (Information)
Standardsortierschlüssel	Echolink
Seitenlänge (in Bytes)	42
Seitenkennnummer	1054
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	1
Anzahl der Unterseiten dieser Seite	0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten)

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	12:32, 16. Mär. 2010
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	12:32, 16. Mär. 2010
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0

Informationen zu „Datei:Minix Handbuch Seite 5 MOD.jpg“

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:Minix Handbuch Seite 5 MOD.jpg
Standardsortierschlüssel	Minix Handbuch Seite 5 MOD.jpg
Seitenlänge (in Bytes)	0
Namensraum	Datei
Seitenkennnummer	1659
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)
Seiteninhaltsmodell	Wikitext
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0
Prüfsummenwert	cd6f0f0be479de3815f8816d6922efffc7a36d8a
Seitenbild	Die Mikrofonempfindlichkeit für AM wird mit dem Einstellwiderstand auf der Platine neben der ECC 83 einmalig fest eingestellt. Der Regler für FM befindet sich am Betriebsartenschalter des Senders. Werkseitig ist für beide Betriebsarten ein gängiger Mittelwert festgelegt worden. Der Modulationsverstärker ist so ausgelegt, daß zur Erreichung bestmöglicher Modulationsqualität das Mikrofon dicht besprochen werden muß. Bei evtl. auftretenden Spiegelfrequenzstörungen durch Stationen, die im Flugfunkbereich arbeiten, kann mit Hilfe des Saugkreises (Trap) L 1, welcher auf der Empfängerplatine neben der Eingangsspule horizontal angeordnet ist, die Störung durch Abstimmen der Spule unterdrückt werden. Werkseitig ist diese Spule auf eine in Band - mitte auftretende Störung eingestellt. Achtung ! Das Gerät ist werkseitig optimal abgeglichen. Jeder Versuch, ohne geeignete Meßgeräte den Abgleich zu verändern, verschlechtert die bei Transistorverstärker recht kritische Unterdrückung der Ober- und Nebenwellen. Geringfügige Unterschiede im Output von einem zum anderen Bandende sind bedeutungslos. RICHTER & CO., MINIX-Funkgeräte, Hannover III/70 MTR 25 S

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

[Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.](#)

Versionsgeschichte

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	13:32, 29. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	13:32, 29. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0