

Datei:Trausnitz p12.jpg

Basisinformationen

Anzeigetitel	Datei:Trausnitz p12.jpg	
Standardsortierschlüssel	Trausnitz p12.jpg	
Seitenlänge (in Bytes)	0	
Namensraum	Datei	
Seitenkennnummer	1562	
Seiteninhaltssprache	de-formal - Deutsch (Sie-Form)	
Seiteninhaltsmodell	Wikitext	
Indizierung durch Suchmaschinen	Erlaubt	
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite	0	
Prüfsummenwert	3dc1d02d1ce0a07c4eeaf57f134fd428b5eaf99f	
Seitenbild	werden zunächst von der Kupferseite her mit einem 1-mm-Bohrer gebohrt. Bohrungen für Potentiometer, Abstimmdrehkondensator, Übertragerlaschen, Quarzsockel, Sende-Empfangsschalter, Spulen und Trimmerbefestigung entsprechend den Bauelementen größer ausführen. Alle Spulenbefestigungslöcher sind auf dem Bestückungsplan Abb. 8 durch ein x gekennzeichnet. Die Abstände der Filterspulen sind bei Verwendung von Vogt-Spulenkörpern dadurch gegeben. Der untere Rand an den Stifelekörpern muß entstemt werden, da er das flache Aufliegen des Stiefels auf der Platine verhindert. Zur Befestigung des Stiefelkörpers wird in die Platine ein 2-mm-Gewinde geschnitten. Folgende Arbeitsweise für das Einpassen der Leiterplatte und der sonstigen Teile im Gehäuse wird empfohlen: Geböhrte Leiterplatte vor dem Bestücken in den Gehäuserahmen einpassen und anschrauben. Ausschnitt für Sende-Emplangsschalter im Gehäuserahmen nacharbeiten. Löcher für Lautstärkeregier R22 und Dreiknodensstor durch die Leiterplatte hindurch auf die aufgesetzte Frontplatte senkrecht anreißen und ausführen. Die beiden Achsen entsprechend kürzen. Abstimmferskondensator in Leiterplatte einsetzen, Feinfrüße dmit verschrauben und seine Befestigungslöcher in der Frontplatte ausführen. Dreiknopf und Skalenscheibe des Feinfriebes damn abenahmen. Das unterste Befestigungsloch für die dreifach verschraubte innere Scheibe mit einem 2-mm-Bohrer durch die Gehäusefrontplatte aufbohren. Mit einer versenkten Schraube M2 anschließend eine saubere galvanische Verbindung zwischen dem Feinfrieb und der Frontplatte hersteillen. Die mechanischen Arbeiten sind damit beendet, die Leiterplatte wird aus dem Gehäuse wieder entfernt. 3.3 Bestückung der Leiterplatte und stufenweise Inbetriebnahme (Abb. 8) Die Bestückung der Leiterplatte und stufenweise Inbetriebnahme (Abb. 8) Die Bestückung der Leiterplatte wird in einer erprobten, systematischen Reihenfolge vorgenommen, es ist zweckm 6.00 dies er der her der verschlieben zurch eine Verschlieben zurch zu der eine Bescheibner Schmelzpunkt	

Seitenschutz

Bearbeiten	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Verschieben	Alle Benutzer (unbeschränkt)
Hochladen	Alle Benutzer (unbeschränkt)

Ausgabe: 20.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.

Versionsgeschichte

Ausgabe: 20.05.2024

Seitenersteller	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der Seitenerstellung	16:44, 13. Mai 2012
Letzter Bearbeiter	OE1CWJ (Diskussion Beiträge)
Datum der letzten Bearbeitung	16:44, 13. Mai 2012
Gesamtzahl der Bearbeitungen	1
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren	1
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen)	0
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen	0