
Inhaltsverzeichnis

MeshCom/MeshCom-Firmware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 6. Dezember 2021, 21:53

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 7. Dezember 2021, 21:48

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

__NOTOC__

__NODISCUSSION__

''''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]''''

– = Meshtastic Firmware =

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch
BETA)

Zeile 2:

__NOTOC__

__NODISCUSSION__

+

''''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]''''

+ =Meshtastic Firmware=

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch
BETA)

Zeile 13:

ZIP-File Inhalt "auspacken".

– ''''ACHTUNG!''''

–

''''Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die
richtige Firmware für Ihr Board zu
installieren. Insbesondere das beliebte 'T-
BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-
Lora' (das ist ein anderes Board).
Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also
nicht auf einem TBEAM, er funktioniert
dann nicht richtig.'''''

Zeile 14:

ZIP-File Inhalt "auspacken".

+ ''''ACHTUNG!''''

+

''''Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die
richtige Firmware für Ihr Board zu
installieren.'''''

+

''''Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-
Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora'
(das ist ein anderes Board).''''

	+ ""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""
- ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin""	+ ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin""

Version vom 7. Dezember 2021, 21:48 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Meshtastic Firmware

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)

kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: <https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases>

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : **1.2.47 alpha**

ZIP-File Inhalt "auspacken".

ACHTUNG!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File [firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin](#)