

# Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/MeshCom-Firmware	8
2. Benutzer:OE3BIA	4
3. MeshCom	6



# MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

# Version vom 25. Dezember 2021, 18:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3BIA (Diskussion | Beiträge)

(Neue Firmware für MeshCom v1.0(beta))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

## Version vom 26. Dezember 2021, 16:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3BIA (Diskussion | Beiträge)

(Firmware für TBeam mit 1.3"OLED hinzugefügt)

Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

# Zeile 41: Zeile 41: [https://isemann.at/files/tlora-[https://isemann.at/files/tlorav2 meshcom 1.2.49 v1.0.bin Firmware für v2 meshcom 1.2.49 v1.0.bin Firmware für den TLora (kleines Board)] den TLora (kleines Board)] [https://isemann.at/files/heltec-[https://isemann.at/files/heltecv2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für v2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für den Heltec]<br/> den Heltec] [https://isemann.at/files /tbeam meshcom 1.2.49 v1.0 1. **30LED.bin Firmware für TTGO TBeam** mit 1.3" OLED Display]<br /> ToDo: ToDo:

# Version vom 26. Dezember 2021, 16:05 Uhr

### zurück zu Kategorie:MeshCom

### **Meshtastic Firmware**

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)

kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : 1.2.47 alpha

Ausgabe: 04.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



### Achtung!

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

### Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f. bin

## MeshCom Firmware (Beta v1.0)

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP\_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
  - PSK Encryption NONE,
  - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
  - O Region: EU433

Zum Source-Code mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.

Firmware für den TTGO TBeam (langes Board)

Firmware für den TLora (kleines Board)

Firmware für den Heltec

Ausgabe: 04.05.2024

Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display

- ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)
- Reconnect to MeshCom server after reboot



# MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

# Version vom 25. Dezember 2021, 18:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3BIA (Diskussion | Beiträge)

(Neue Firmware für MeshCom v1.0(beta))

Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

# Zeile 41:

[https://isemann.at/files/tlorav2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für den TLora (kleines Board)]

[https://isemann.at/files/heltecv2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für den Heltec]<br/>br />

ToDo:

## Version vom 26. Dezember 2021, 16:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3BIA (Diskussion | Beiträge)

(Firmware für TBeam mit 1.3"OLED hinzugefügt)

Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

### Zeile 41:

+

[https://isemann.at/files/tlorav2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für den TLora (kleines Board)]

[https://isemann.at/files/heltecv2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für den Heltec]

[https://isemann.at/files
/tbeam meshcom 1.2.49 v1.0 1.
30LED.bin Firmware für TTGO TBeam
mit 1.3" OLED Display]<br/>

ToDo:

# Version vom 26. Dezember 2021, 16:05 Uhr

### zurück zu Kategorie:MeshCom

### **Meshtastic Firmware**

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)

kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases



Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : 1.2.47 alpha

### Achtung!

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

### Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f. bin

### MeshCom Firmware (Beta v1.0)

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP\_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
  - PSK Encryption NONE,
  - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
  - O Region: EU433

Zum Source-Code mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.

Firmware für den TTGO TBeam (langes Board)

Firmware für den TLora (kleines Board)

Firmware für den Heltec

Ausgabe: 04.05.2024

Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display

- ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)
- Reconnect to MeshCom server after reboot



# MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

# Version vom 25. Dezember 2021, 18:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3BIA (Diskussion | Beiträge)

(Neue Firmware für MeshCom v1.0(beta))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

## Version vom 26. Dezember 2021, 16:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3BIA (Diskussion | Beiträge)

(Firmware für TBeam mit 1.3"OLED hinzugefügt)

Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeil	e	4	1	:

# [https://isemann.at/files/tlorav2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für den TLora (kleines Board)]

[https://isemann.at/files/heltecv2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für den Heltec]<br/>br />

### Zeile 41:

[https://isemann.at/files/tlorav2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für den TLora (kleines Board)]

[https://isemann.at/files/heltecv2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für den Heltec]

+

[https://isemann.at/files
/tbeam meshcom 1.2.49 v1.0 1.
30LED.bin Firmware für TTGO TBeam
mit 1.3" OLED Display]<br/>>

ToDo:

ToDo:

# Version vom 26. Dezember 2021, 16:05 Uhr

### zurück zu Kategorie:MeshCom

### **Meshtastic Firmware**

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)

kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases



Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt: 1.2.47 alpha

### Achtung!

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

### Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f. bin

### MeshCom Firmware (Beta v1.0)

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP\_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
  - PSK Encryption NONE,
  - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
  - O Region: EU433

Zum Source-Code mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.

Firmware für den TTGO TBeam (langes Board)

Firmware für den TLora (kleines Board)

Firmware für den Heltec

Ausgabe: 04.05.2024

Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display

- ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)
- Reconnect to MeshCom server after reboot



# MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

### **Version vom 25. Dezember 2021, 18:44 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE3BIA (Diskussion | Beiträge)

(Neue Firmware für MeshCom v1.0(beta))

Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Zeile 41:

[https://isemann.at/files/tlorav2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für den TLora (kleines Board)]

[https://isemann.at/files/heltecv2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für

den Heltec]<br/>

# Version vom 26. Dezember 2021, 16:05 Uhr

### zurück zu Kategorie:MeshCom

ToDo:

### **Meshtastic Firmware**

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)

kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device /releases

**Version vom 26. Dezember 2021, 16:05 Uhr (Quelltext anzeigen)** 

OE3BIA (Diskussion | Beiträge)

(Firmware für TBeam mit 1.3"OLED hinzugefügt)

Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 41:

+

[https://isemann.at/files/tlorav2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für den TLora (kleines Board)]

[https://isemann.at/files/heltecv2\_meshcom\_1.2.49\_v1.0.bin Firmware für den Heltec]

[https://isemann.at/files /tbeam meshcom 1.2.49 v1.0 1. **30LED.bin Firmware für TTGO TBeam** mit 1.3" OLED Display]<br/>>



Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt: 1.2.47 alpha

### Achtung!

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

### Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f. bin

# MeshCom Firmware (Beta v1.0)

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP\_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
  - PSK Encryption NONE,
  - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
  - Region: EU433

Zum Source-Code mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.

Firmware für den TTGO TBeam (langes Board)

Firmware für den TLora (kleines Board)

Firmware für den Heltec

Ausgabe: 04.05.2024

Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display

- ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)
- Reconnect to MeshCom server after reboot