

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Programmierung	6
2. Benutzer:Oe1kbc	4

TETRA-Programmierung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:56 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→MOTOROLA MTP850S](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 17. November 2018, 23:25

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call

* DMO Parameters / DMO Address Extension

– ** MCC **753**

– ** MNC **2351**

* Contact Book / Dialing Scheme

– ** 1.. MCC **753** MNC **2361** Base **ISSI 0**

* Contact Book / Contact List

** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID lt. DL5DI

Zeile 10:

** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call

* DMO Parameters / DMO Address Extension

+ ** MCC **901**

+ ** MNC **16383**

* Contact Book / Dialing Scheme

+ ** 1.. MCC **901** MNC **16383** Base **GSSI 1**

* Contact Book / Contact List

** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID lt. DL5DI

Version vom 17. November 2018, 23:25 Uhr

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1

-
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
 - User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:56 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→MOTOROLA MTP850S](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 17. November 2018, 23:25
Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call

* DMO Parameters / DMO Address Extension

– ** MCC **753**

– ** MNC **2351**

* Contact Book / Dialing Scheme

– ** 1.. MCC **753** MNC **2361** Base **ISSI 0**

* Contact Book / Contact List

** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID lt. DL5DI

Zeile 10:

** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call

* DMO Parameters / DMO Address Extension

+ ** MCC **901**

+ ** MNC **16383**

* Contact Book / Dialing Scheme

+ ** 1.. MCC **901** MNC **16383** Base **GSSI 1**

* Contact Book / Contact List

** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID lt. DL5DI

Version vom 17. November 2018, 23:25 Uhr

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1

-
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
 - User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at

TETRA-Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Januar 2016, 23:56 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→MOTOROLA MTP850S](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 17. November 2018, 23:25

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:	Zeile 10:
** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call	** checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
* DMO Parameters / DMO Address Extension	* DMO Parameters / DMO Address Extension
– ** MCC 753	+ ** MCC 901
– ** MNC 2351	+ ** MNC 16383
* Contact Book / Dialing Scheme	* Contact Book / Dialing Scheme
– ** 1.. MCC 753 MNC 2361 Base ISSI 0	+ ** 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1
* Contact Book / Contact List	* Contact Book / Contact List
** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID lt. DL5DI	** Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID lt. DL5DI

Version vom 17. November 2018, 23:25 Uhr

MOTOROLA MTP850S

Damit sowohl SMS als auch der Einzelruf funktioniert sollten wir folgende Einstellungen gleich halten:

- Subscriber Unit Parameters
 - Rasio ISSI ... DMR ID laut Datenbank DL5DI
- Feature Flags
 - checked Semi-Duplex Private Call
 - checked Private Duplex
 - checked Direct Mode (DMO) Semi-Duplex private Call
- DMO Parameters / DMO Address Extension
 - MCC 901
 - MNC 16383
- Contact Book / Dialing Scheme
 - 1.. MCC 901 MNC 16383 Base GSSI 1

-
- Contact Book / Contact List
 - Name [Rufzeichen], Status [Personal], Private DMR ID It. DL5DI
 - User Application / RUA/RUI / Limited Service Feature List
 - checked Private Call

Das sollte reichen um kompatibel zu sein

73 de Kurt OE1KBC EMail: oe1kbc@oevsv.at