

Inhaltsverzeichnis

1. 6m Relais OE6XRF	4
2. Benutzer:Oe6vhf	6

6m Relais OE6XRF

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 31. Oktober 2009, 21:19 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
Oe6vhf ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 31. Oktober 2009, 21:23 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
Oe6vhf ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 21:	Zeile 21:
Duplexfilter:	Duplexfilter:
An der ganzen Geschichte ist wohl der Duplexfilter die größte technische Herausforderung	An der ganzen Geschichte ist wohl der Duplexfilter die größte technische Herausforderung
	+ In der jetzigen Version sind fünf Notch-Filter am Standort.
	+ In Betrieb sind vier. Je zwei im RX und TX Pfad. Die größte Herausforderung stellen der Platzbedarf und die 600kHz Duplexabstand dar.
	+ Das Prinzip der Notches folgt jenem von NZ5V, jedoch mit Modifikation der Schleife.
	+
	+ NZ5V Plan ->

Version vom 31. Oktober 2009, 21:23 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Richtfunkstützpunkt Graz/Schöckl und wird durch OE6VHF betreut.

Grid: JN77RE Height: 1460m ASL

Technische Daten:

- * CTCSS 123.0 Hz continous
- * RTX 51.270Mc/51.870Mc
- * P= +40dBm ERP
- * RX = 0,08µV @ 0,2kHz CTCSS deviation

- * 20dB SINAD @ 0,75µV
- * Antenna: Kathrein K 51 24 72 modified
- * Cable: RFS HCA78-50J 7/8" Heliax 43m
- * TRX: Alinco DR-06T, modified with Plisch Components
- * Duplexer ATT CDF 54.206-4 , -90dB Reject, -1dB insertion

Standortbild: [Datei:img 0517.jpg](#)

Duplexfilter: An der ganzen Geschichte ist wohl der Duplexfilter die größte technische Herausforderung. In der jetzigen Version sind fünf Notch-Filter am Standort. In Betrieb sind vier. Je zwei im RX und TX Pfad. Die größte Herausforderung stellen der Platzbedarf und die 600kHz Duplexabstand dar.

Das Prinzip der Notches folgt jenem von NZ5V, jedoch mit Modifikation der Schleife.

NZ5V Plan ->

für weiteres bitte hier vorbei schauen:

[OE6XRF-Blog](#)

73, Joerg OE6VHF

6m Relais OE6XRF: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 31. Oktober 2009, 21:19 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
Oe6vhf ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 31. Oktober 2009, 21:23 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
Oe6vhf ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 21:	Zeile 21:
Duplexfilter:	Duplexfilter:
An der ganzen Geschichte ist wohl der Duplexfilter die größte technische Herausforderung	An der ganzen Geschichte ist wohl der Duplexfilter die größte technische Herausforderung
	+ In der jetzigen Version sind fünf Notch-Filter am Standort.
	+ In Betrieb sind vier. Je zwei im RX und TX Pfad. Die größte Herausforderung stellen der Platzbedarf und die 600kHz Duplexabstand dar.
	+ Das Prinzip der Notches folgt jenem von NZ5V, jedoch mit Modifikation der Schleife.
	+
	+ NZ5V Plan ->

Version vom 31. Oktober 2009, 21:23 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Richtfunkstützpunkt Graz/Schöckl und wird durch OE6VHF betreut.

Grid: JN77RE Height: 1460m ASL

Technische Daten:

- * CTCSS 123.0 Hz continous
- * RTX 51.270Mc/51.870Mc
- * P= +40dBm ERP
- * RX = 0,08µV @ 0,2kHz CTCSS deviation

- * 20dB SINAD @ 0,75µV
- * Antenna: Kathrein K 51 24 72 modified
- * Cable: RFS HCA78-50J 7/8" Heliax 43m
- * TRX: Alinco DR-06T, modified with Plisch Components
- * Duplexer ATT CDF 54.206-4 , -90dB Reject, -1dB insertion

Standortbild: [Datei:img 0517.jpg](#)

Duplexfilter: An der ganzen Geschichte ist wohl der Duplexfilter die größte technische Herausforderung. In der jetzigen Version sind fünf Notch-Filter am Standort. In Betrieb sind vier. Je zwei im RX und TX Pfad. Die größte Herausforderung stellen der Platzbedarf und die 600kHz Duplexabstand dar.

Das Prinzip der Notches folgt jenem von NZ5V, jedoch mit Modifikation der Schleife.

NZ5V Plan ->

für weiteres bitte hier vorbei schauen:

[OE6XRF-Blog](#)

73, Joerg OE6VHF

Fehler

Eine Version dieser Unterschiedsanzeige (0) wurde nicht gefunden.

Dieser Fehler wird normalerweise von einem veralteten Link zur Versionsgeschichte einer Seite verursacht, die zwischenzeitlich gelöscht wurde. Einzelheiten sind im [Lösch-Logbuch](#) vorhanden.